

三島市内通学路安全対策実施箇所一覧(小中学校)

学校名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	対策状況
南小学校	市道北田町新谷線	三島市新谷地先	車の速度を抑制したい	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
南小学校	市道玉川南二日町線	三島市青木地先	路側帯に車が寄る	路側線の塗り直しを実施	対策完了
北小学校	市道大社町文教線	三島市文教町2丁目地先	左折車が歩行者を巻き込みそうになる	ポストコーンの設置	対策完了
錦田小学校	市道谷田78号線	三島市谷田地先	グリーンベルト・路側線が消えかかっている	路側線及びグリーンベルトの塗り直しを実施	対策完了
徳倉小学校	市道徳倉3丁目11号線	三島市徳倉3丁目地先	グリーンベルト・路側線が消えかかっている	路側線及びグリーンベルトの塗り直しを実施	対策完了
徳倉小学校	市道徳倉1丁目1号線	三島市徳倉4丁目地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
徳倉小学校	市道徳倉文教線	三島市徳倉4丁目地先	カーブで交差点が見にくい	路側線の塗り直しを実施	対策完了
中郷小学校	市道梅名34号線	三島市梅名地先	路面標示が消えかかっている	路面標示の塗り直しを実施	対策完了
沢地小学校	市道徳倉文教線	三島市千枚原地先	カーブで交差点が見にくい	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
向山小学校	市道玉沢向山線	三島市谷田地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
向山小学校	市道竹倉夏梅木線	三島市谷田(夏梅木)地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
南中学校	市道玉川南二日町線	三島市青木地先	路側帯に車が寄る	路側線の塗り直しを実施	対策完了
北中学校	市道日の出町9号線	三島市日の出町地先	路側帯が狭く交通量も多い	路側線の塗り直しを実施	対策完了
北中学校	市道西若町2号線	三島市西若町地先	路側帯が狭く交通量も多い	路側線の塗り直しを実施	対策完了