

# 南小・南中学校校区内 対策箇所図






# 北小学校校区内 対策箇所図





# 錦田小学校校区内 対策箇所図





# 徳倉小学校校区内 対策箇所図

4

〈危険の状況〉  
路側線が消えている

〈対策内容〉  
路側線の塗り直しを実施



対策前



対策後

〈危険の状況〉  
カーブで交差点が見にくい

〈対策内容〉  
路側線の塗り直しを実施



対策前



対策後

〈危険の状況〉  
外側線とグリーンベルトが消えている

〈対策内容〉  
外側線とグリーンベルトの塗り直しを実施



対策前



対策後

● : 要対策箇所




# 中郷小学校校区内 対策箇所図





## 沢地小学校校区内 対策箇所図





# 向山小学校校区内 対策箇所図

4

〈危険の状況〉  
路側線が消えかかっている



対策前

〈対策内容〉  
路側線の塗り直しを実施



対策後

〈危険の状況〉  
路側線が消えかかっている



対策前

〈対策内容〉  
路側線の塗り直しを実施



対策後

● : 要対策箇所



## 北中学校校区内 対策箇所図

