

### 三島市内通学路安全対策実施箇所一覧(幼稚園・保育園)

学校名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	対策状況
大場幼稚園	市道大場57号線	三島市大場地先	ガードレールが途切れていて側溝に転落しそうになる	ガードレールの修繕を実施	対策完了
沢地幼稚園	市道沢地本線	三島市沢地地先	車の速度が速い	注意喚起の路面標示を設置	対策完了
星園幼稚園	市道広小路町10号線	三島市緑町地先	グリーンベルトが消えかかっている	グリーンベルトの塗り直しを実施	対策完了
まりあ保育園	市道松本戸田線	三島市松本地先	路側線が途切れている	路側線を設置	対策完了
恵明キッズフヨウ ビレッジ	市道芙蓉台41号線	三島市芙蓉台地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
のびる幼稚園	市道八反畑6号線	三島市青木地先	路面標示が消えかかっている	路面標示の塗り直しを実施	対策完了
しらゆり幼稚園	市道德倉5丁目4号線	三島市徳倉5丁目地先	グリーンベルトを走行する車がある	ポストコーンを設置	対策完了
しらゆり幼稚園	市道德倉5丁目4号線	三島市徳倉5丁目地先	路面標示が消えかかっている	路面標示の塗り直しを実施	対策完了