

大場幼稚園周辺 対策箇所図



沢地幼稚園周辺 対策箇所図



星園幼稚園周辺 対策箇所図

〈危険の状況〉
グリーンベルトが消えかかっている




対策前

〈対策内容〉
グリーンベルトの塗り直しを実施



対策後


● : 要対策箇所



まりあ保育園周辺 対策箇所図



恵明キッズフヨウビレッジ周辺 対策箇所図



のびる幼稚園周辺 対策箇所図



しらゆり幼稚園周辺 対策箇所図

〈危険の状況〉
路面標示が消えかかっている




対策前

〈対策内容〉
路面標示の塗り直しを実施




対策後

〈危険の状況〉
グリーンベルトを走行する車がある



対策前

〈対策内容〉
ポストコーンを設置



対策後

● : 要対策箇所