

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	本庁舎
建物名	本館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	84.0	82.2	73.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	52.5	78.8	75.2

施設建物名ID	A101010	2024年度
期計画額累計	87,470	
実績額累計	32,088	
余剰額	55,382	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	設置物、雨樋い、破損		C2	377	0	0	0	0	377
建物外部	外壁・シーリング・ひさし・設置物破損		C2	2,476	0	0	0	0	2,476
建物内部	天井・内壁亀裂、破損		C2	18,439	0	0	0	0	18,439
電気設備	分電盤の箱腐食		C2	2,880	0	0	0	0	2,880
機械設備	空調機、ポンプ、配管、トイレ詰まり		C2	7,916	0	0	0	0	7,916
計				32,088	0	0	0	0	32,088

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	本庁舎
建物名	西館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	57.5	67.5	65.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	68.0	50.0	62.1

施設建物名ID	A101011	2024年度
期計画額累計	40,636	
実績額累計	13,660	
余剰額	26,976	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ、目標使用年数超過		C1	594	0	0	0	0	594
建物外部	外壁・シーリング目標使用年数超過、庇破損		C1	127	0	0	0	0	127
建物内部	天井・壁破損		C2	2,459	0	0	0	0	2,459
電気設備	分電盤法定点検指摘あり		C2	9,557	0	0	0	0	9,557
機械設備	ポンプ腐食、トイレ詰まり		C2	923	0	0	0	0	923
計				13,660	0	0	0	0	13,660

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	本庁舎
建物名	屋外文書庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	42.9	20.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	35.0	10.0	25.5

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	A101012	2024年度
期計画額累計	10,716	
実績額累計	326	
余剰額	10,390	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング 目標使用年数超過		C1	275	0	0	0	0	275
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	51	0	0	0	0	51
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				326	0	0	0	0	326

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	本庁舎
建物名	情報センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	A101013
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,322
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	4,322
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	ベランダ・窓ガラス破損あり		B	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック多数、壁紙破れ、天井浮き		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備	自動火災報知装置破損、受変電設備経年劣化		C1	0	0	0	0	0	0
機械設備	排水管劣化		B	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	341	341	341	341	493	493	493	493	493	493	4,322

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	本庁舎
建物名	新庁舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	A101014	2024年度
期計画額累計	0	
実績額累計	0	
余剰額	0	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	中央町別館
建物名	別館庁舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	56.0	68.8	50.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	51.4	28.8	54.3

施設建物名ID	A101110	2024年度
期計画額累計	48,098	
実績額累計	3,259	
余剰額	44,839	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ損傷、屋上水たまり		C2	1,027	0	0	0	0	1,027
建物外部	シーリング目標使用年数超過、看板接合部の錆		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック多数		C2	680	0	0	0	0	680
電気設備	受変電設備目標使用年数超過、法定点検指摘あり		C1	654	0	0	0	0	654
機械設備			A	898	0	0	0	0	898
計				3,259	0	0	0	0	3,259

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	庁舎施設
中分類	庁舎
施設名	大社町別館
建物名	別館庁舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	48.0	30.0	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	45.0	10.0	34.7

施設建物名ID	A101210	2024年度
期計画額累計	20,422	
実績額累計	857	
余剰額	19,565	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				689	0	0	0	0	689
機械設備				168	0	0	0	0	168
計				857	0	0	0	0	857

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	18,526
---------	--------

実績額累計	4,400
-------	-------

余剰額	14,126
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				925	0	0	0	0	925
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				3,475	0	0	0	0	3,475
計				4,400	0	0	0	0	4,400

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	715	210	0	0	0	0	0	0	0	0	925
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	3,475	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475
計	715	3,685	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400
計画割当額	2,272	2,272	2,272	2,272	3,146	3,146	3,146	0	0	0	18,526

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	管理・教室棟⑯⑰

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111011

2024年度

前期計画額累計 65,822

実績額累計
2,721

余剰額 63,101

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				306	0	0	0	0	306
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,796	0	0	0	0	1,796
電気設備				152	0	0	0	0	152
機械設備				467	0	0	0	0	467
計				2,721	0	0	0	0	2,721

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	給食室⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111012
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,258
---------	-------

実績額累計	7,333
-------	-------

余剰額	-3,075
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,111	0	0	0	0	1,111
電気設備				40	0	0	0	0	40
機械設備				6,182	0	0	0	0	6,182
計				7,333	0	0	0	0	7,333

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	173	32	906	0	0	0	0	0	0	0	1,111
電気設備	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0	40
機械設備	65	6,117	0	0	0	0	0	0	0	0	6,182
計	254	6,173	906	0	0	0	0	0	0	0	7,333
計画割当額	211	211	211	211	569	569	569	569	569	569	4,258

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	屋内運動場⑬

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111013

2024年度

前期計画額累計 22,242

実績額累計 565

余剩額 21,677

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				23	0	0	0	0	23
建物内部				311	0	0	0	0	311
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				231	0	0	0	0	231
計				565	0	0	0	0	565

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	管理・教室棟(増築)

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111014
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,280
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	3,280
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	0	0	0	0	0	0	820	820	820	820	3,280

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	東小学校
建物名	複合施設

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111015

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計	0
-------	---

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	西小学校
建物名	管理・教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	B111110	2024年度
期計画額累計	33,858	
実績額累計	687	
余剰額	33,171	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				603	0	0	0	0	603
建物内部				8	0	0	0	0	8
電気設備				9	0	0	0	0	9
機械設備				67	0	0	0	0	67
計				687	0	0	0	0	687

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	西小学校
建物名	管理・教室棟③

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B111111

2024年度

前期計画額累計 47,468

実績額累計 849

余剩額 46,619

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				480	0	0	0	0	480
建物内部				114	0	0	0	0	114
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				255	0	0	0	0	255
計				849	0	0	0	0	849

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	西小学校
建物名	管理棟④

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111112

2024年度

前期計画額累計 14,762

実績額累計
1,910

余剩額 12,852

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,842	0	0	0	0	1,842
電気設備				68	0	0	0	0	68
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				1,910	0	0	0	0	1,910

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	西小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111113
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,016
---------	-------

実績額累計	236
-------	-----

余剰額	4,780
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				17	0	0	0	0	17
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				219	0	0	0	0	219
計				236	0	0	0	0	236

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
計	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
計画割当額	249	249	249	249	670	670	670	670	670	670	5,016

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	西小学校
建物名	屋内運動場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111114

2024年度

前期計画額累計 23,502

実績額累計 597

余剰額 22,905

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				481	0	0	0	0	481
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				116	0	0	0	0	116
計				597	0	0	0	0	597

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	南小学校
建物名	教室棟⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111210

2024年度

前期計画額累計 23,324

実績額累計 3,398

余剩額 19,926

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				2,212	0	0	0	0	2,212
電気設備				29	0	0	0	0	29
機械設備		2025 受水槽取替工事		1,157	0	0	44,726	0	45,883
計				3,398	0	0	44,726	0	48,124

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	南小学校
建物名	教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111211

2024年度

前期計画額累計 56,800

実績額累計 1,952

余剩額	54,848
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,775	0	0	0	0	1,775
電気設備				164	0	0	0	0	164
機械設備				13	0	0	0	0	13
計				1,952	0	0	0	0	1,952

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	南小学校
建物名	管理棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	B111212	2024年度
期計画額累計	11,902	
実績額累計	2,682	
余剰額	9,220	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,263	0	0	0	0	1,263
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				1,419	0	0	0	0	1,419
計				2,682	0	0	0	0	2,682

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	南小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111213
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,766
---------	-------

実績額累計	1,188
-------	-------

余剰額	3,578
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				628	0	0	0	0	628
電気設備				359	0	0	0	0	359
機械設備				201	0	0	0	0	201
計				1,188	0	0	0	0	1,188

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	55	0	573	0	0	0	0	0	0	0	628
電気設備	347	12	0	0	0	0	0	0	0	0	359
機械設備	160	41	0	0	0	0	0	0	0	0	201
計	562	53	573	0	0	0	0	0	0	0	1,188
計画割当額	236	236	236	236	637	637	637	637	637	637	4,766

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	南小学校
建物名	屋内運動場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	B111214	2024年度
期計画額累計	22,994	
実績額累計	393	
余剰額	22,601	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				157	0	0	0	0	157
電気設備				141	0	0	0	0	141
機械設備				95	0	0	0	0	95
計				393	0	0	0	0	393

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北小学校
建物名	教室棟⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111310

2024年度

前期計画額累計 76,506

実績額累計 1,159

余剩額 75,347

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				42	0	0	0	0	42
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				1,117	0	0	0	0	1,117
計				1,159	0	0	0	0	1,159

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北小学校
建物名	管理棟⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111311

2024年度

前期計画額累計 38,762

実績額累計 14,407

余剩額 24,355

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,828	11,880	0	0	0	13,708
電気設備				340	0	0	0	0	340
機械設備				359	0	0	0	0	359
計				2,527	11,880	0	0	0	14,407

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北小学校
建物名	特別教室棟⑬

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111312

2024年度

前期計画額累計 29,848

実績額累計 187

余剩額 29,661

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				187	0	0	0	0	187
計				187	0	0	0	0	187

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北小学校
建物名	給食棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111313

2024年度

前期計画額累計 25,866

実績額累計 2,289

余剩額 23,577

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				95	0	0	0	0	95
建物内部				1,837	0	0	0	0	1,837
電気設備				268	0	0	0	0	268
機械設備				89	0	0	0	0	89
計				2,289	0	0	0	0	2,289

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北小学校
建物名	屋内運動場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111314

2024年度

前期計画額累計 32,798

実績額累計 116

余剩額 32,682

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				28	0	0	0	0	28
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				88	0	0	0	0	88
計				116	0	0	0	0	116

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	錦田小学校
建物名	教室棟⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111410

2024年度

前期計画額累計 63,598

実績額累計 9,319

余剩額 54,279

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				8,337	0	0	0	0	8,337
電気設備				789	0	0	0	0	789
機械設備				193	0	0	0	0	193
計				9,319	0	0	0	0	9,319

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	錦田小学校
建物名	管理棟⑬

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B111411

2024年度

前期計画額累計 31,660

実績額累計 7,978

余剩額 23,682

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				7,956	0	0	0	0	7,956
電気設備				22	0	0	0	0	22
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				7,978	0	0	0	0	7,978

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	錦田小学校
建物名	給食調理室⑬

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111412

2024年度

前期計画額累計 15,294

実績額累計 25,862

余剰額 -10,568

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,479	0	0	0	0	1,479
電気設備				438	0	0	0	0	438
機械設備				23,945	0	0	0	0	23,945
計				25,862	0	0	0	0	25,862

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	錦田小学校
建物名	体育館棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111413

2024年度

前期計画額累計 29,776

実績額累計 1,334

余剰額 28,442

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,007	0	0	0	0	1,007
電気設備				86	0	0	0	0	86
機械設備				241	0	0	0	0	241
計				1,334	0	0	0	0	1,334

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	徳倉小学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111510

2024年度

前期計画額累計 51,768

実績額累計
2,654

余剩額 49,114

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				16	0	0	0	0	16
建物外部				392	0	0	0	0	392
建物内部				1,975	0	0	0	0	1,975
電気設備				215	0	0	0	0	215
機械設備				56	0	0	0	0	56
計				2,654	0	0	0	0	2,654

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	徳倉小学校
建物名	屋内運動場⑦

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111511

2024年度

前期計画額累計 22,414

実績額累計 4,556

余剩額	17,858
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				688	0	0	0	0	688
建物外部				616	0	0	0	0	616
建物内部				3,212	0	0	0	0	3,212
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				40	0	0	0	0	40
計				4,556	0	0	0	0	4,556

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	坂小学校
建物名	校舎棟⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111610

2024年度

前期計画額累計 23,598

実績額累計 2,160

余剰額 21,438

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,811	0	0	0	0	1,811
電気設備				226	0	0	0	0	226
機械設備				123	0	0	0	0	123
計				2,160	0	0	0	0	2,160

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	坂小学校
建物名	特別教室棟⑪

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111611

2024年度

前期計画額累計 11,562

実績額累計 187

余剩額 11,375

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				187	0	0	0	0	187
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				187	0	0	0	0	187

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	坂小学校
建物名	屋内運動場⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111612

2024年度

前期計画額累計 34,100

実績額累計 9,341

余剩額 24,759

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				1,749	0	0	0	0	1,749
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				7,462	0	0	0	0	7,462
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				130	0	0	0	0	130
計				9,341	0	0	0	0	9,341

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	佐野小学校
建物名	管理・教室棟⑨

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111710

2024年度

前期計画額累計 75,902

実績額累計
12,767

余剩額 63,135

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,051	0	0	0	0	1,051
電気設備				325	0	0	0	0	325
機械設備				11,391	0	0	0	0	11,391
計				12,767	0	0	0	0	12,767

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	佐野小学校
建物名	屋内運動場⑥

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111711	2024年度
期計画額累計	19,742	
実績額累計	9,139	
余剰額	10,603	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				1,749	0	0	0	0	1,749
建物外部				2,079	0	0	0	0	2,079
建物内部				1,365	0	0	0	0	1,365
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				3,946	0	0	0	0	3,946
計				9,139	0	0	0	0	9,139

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	中郷小学校
建物名	教室棟⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111810

2024年度

前期計画額累計 33,038

実績額累計 842

余剰額 32,196

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				568	0	0	0	0	568
電気設備				147	0	0	0	0	147
機械設備				127	0	0	0	0	127
計				842	0	0	0	0	842

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	中郷小学校
建物名	管理・教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111811

2024年度

前期計画額累計 41,404

実績額累計
20,555

余剰額 20,849

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				440	19,123	0	0	0	19,563
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				764	0	0	0	0	764
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				228	0	0	0	0	228
計				1,432	19,123	0	0	0	20,555

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	中郷小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111812
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,614
---------	-------

実績額累計	827
-------	-----

余剰額	2,787
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				55	0	0	0	0	55
建物内部				515	0	0	0	0	515
電気設備				211	0	0	0	0	211
機械設備				46	0	0	0	0	46
計				827	0	0	0	0	827

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
建物内部	19	0	496	0	0	0	0	0	0	0	515
電気設備	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211
機械設備	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46
計	285	46	496	0	0	0	0	0	0	0	827
計画割当額	179	179	179	179	483	483	483	483	483	483	3,614

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	中郷小学校
建物名	屋内運動場⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111813

2024年度

前期計画額累計 27,836

実績額累計
1,805

余剩額 26,031

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				102	0	0	0	0	102
建物内部				1,611	0	0	0	0	1,611
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				92	0	0	0	0	92
計				1,805	0	0	0	0	1,805

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	沢地小学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111910

2024年度

前期計画額累計 49,100

実績額累計 282

余剩額 48,818

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				54	0	0	0	0	54
建物内部				8	0	0	0	0	8
電気設備				53	0	0	0	0	53
機械設備				167	0	0	0	0	167
計				282	0	0	0	0	282

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	沢地小学校
建物名	管理・教室棟⑧

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111911

2024年度

前期計画額累計 26,488

実績額累計 81

余剩額 26,407

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				55	0	0	0	0	55
建物内部				19	0	0	0	0	19
電気設備				7	0	0	0	0	7
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				81	0	0	0	0	81

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	沢地小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B111912
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,504
---------	-------

実績額累計	463
-------	-----

余剰額	3,041
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				82	0	0	0	0	82
電気設備				29	0	0	0	0	29
機械設備				352	0	0	0	0	352
計				463	0	0	0	0	463

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	26	56	0	0	0	0	0	0	0	82
電気設備	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
機械設備	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
計	381	26	56	0	0	0	0	0	0	0	463
計画割当額	174	174	174	174	468	468	468	468	468	468	3,504

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	沢地小学校
建物名	屋内運動場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B111913

2024年度

前期計画額累計 21,306

実績額累計 310

余剩額	20,996
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				44	0	0	0	0	44
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				113	0	0	0	0	113
機械設備				153	0	0	0	0	153
計				310	0	0	0	0	310

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	向山小学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112010

2024年度

前期計画額累計 44,512

実績額累計 649

余剩額 43,863

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				99	0	0	0	0	99
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				539	0	0	0	0	539
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				11	0	0	0	0	11
計				649	0	0	0	0	649

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	向山小学校
建物名	給食室①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B112011
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,028
---------	-------

実績額累計	364
-------	-----

余剰額	3,664
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				197	0	0	0	0	197
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				167	0	0	0	0	167
計				364	0	0	0	0	364

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	197
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167
計	167	0	197	0	0	0	0	0	0	0	364
計画割当額	200	200	200	200	538	538	538	538	538	538	4,028

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	向山小学校
建物名	教室棟⑤

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112012

2024年度

前期計画額累計 35,118

実績額累計	0
-------	---

余剩額 35,118

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	向山小学校
建物名	教室棟⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B112013
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	8,682
---------	-------

実績額累計	1,226
-------	-------

余剰額	7,456
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				699	0	0	0	0	699
建物外部				48	0	0	0	0	48
建物内部				315	0	0	0	0	315
電気設備				125	0	0	0	0	125
機械設備				39	0	0	0	0	39
計				1,226	0	0	0	0	1,226

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699
建物外部	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
建物内部	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
電気設備	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
機械設備	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
計	1,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226
計画割当額	705	705	705	705	977	977	977	977	977	977	8,682

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	向山小学校
建物名	屋内運動場⑧

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112014

2024年度

前期計画額累計 21,912

実績額累計 623

余剩額 21,289

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				120	0	0	0	0	120
電気設備				38	0	0	0	0	38
機械設備				465	0	0	0	0	465
計				623	0	0	0	0	623

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北上小学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	――	――	――
電気設備		機械設備	総合劣化
――	――	――	――

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112110

2024年度

前期計画額累計 51,360

実績額累計
13,217

余剰額 38,143

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				1,650	0	0	0	0	1,650
建物内部				7,156	0	0	0	0	7,156
電気設備				183	0	0	0	0	183
機械設備				4,228	0	0	0	0	4,228
計				13,217	0	0	0	0	13,217

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北上小学校
建物名	教室棟⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112111

2024年度

前期計画額累計 32,940

実績額累計 315

余剩額 32,625

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				264	0	0	0	0	264
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				51	0	0	0	0	51
計				315	0	0	0	0	315

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北上小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B112112
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,122
---------	-------

実績額累計	7,697
-------	-------

余剰額	-3,575
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				952	0	0	0	0	952
電気設備				102	0	0	0	0	102
機械設備				6,643	0	0	0	0	6,643
計				7,697	0	0	0	0	7,697

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	952	0	0	0	0	0	0	0	952
電気設備	39	63	0	0	0	0	0	0	0	0	102
機械設備	625	6,018	0	0	0	0	0	0	0	0	6,643
計	664	6,081	952	0	0	0	0	0	0	0	7,697
計画割当額	204	204	204	204	551	551	551	551	551	551	4,122

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	北上小学校
建物名	屋内運動場⑧

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112113

2024年度

前期計画額累計 23,188

実績額累計
1,865

余剩額 21,323

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				572	0	0	0	0	572
建物外部				583	0	0	0	0	583
建物内部				590	0	0	0	0	590
電気設備				25	0	0	0	0	25
機械設備				95	0	0	0	0	95
計				1,865	0	0	0	0	1,865

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	山田小学校
建物名	管理棟①－1

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B112210

2024年度

前期計画額累計 52,790

実績額累計
3,729

余剩額 49,061

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				71	0	0	0	0	71
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				3,630	0	0	0	0	3,630
電気設備				28	0	0	0	0	28
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				3,729	0	0	0	0	3,729

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	山田小学校
建物名	教室棟①－3

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112211

2024年度

前期計画額累計 25,518

実績額累計 318

余剰額 25,200

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				132	0	0	0	0	132
建物外部				39	0	0	0	0	39
建物内部				132	0	0	0	0	132
電気設備				15	0	0	0	0	15
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				318	0	0	0	0	318

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	山田小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B112212
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,908
実績額累計	1,469
余剰額	2,439

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,106	0	0	0	0	1,106
電気設備				54	0	0	0	0	54
機械設備				309	0	0	0	0	309
計				1,469	0	0	0	0	1,469

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	62	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,106
電気設備	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54
機械設備	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309
計	309	116	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,469
計画割当額	194	194	194	194	522	522	522	522	522	522	3,908

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	山田小学校
建物名	屋内運動場⑦

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112213

2024年度

前期計画額累計 22,242

実績額累計
2,106

余剰額 20,136

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				120	0	0	0	0	120
建物内部				1,624	0	0	0	0	1,624
電気設備				240	0	0	0	0	240
機械設備				122	0	0	0	0	122
計				2,106	0	0	0	0	2,106

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	長伏小学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112310

2024年度

前期計画額累計 27,556

実績額累計
2,142

余剩額 25,414

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				462	0	0	0	0	462
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,446	0	0	0	0	1,446
電気設備				177	0	0	0	0	177
機械設備				57	0	0	0	0	57
計				2,142	0	0	0	0	2,142

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	長伏小学校
建物名	教室棟③

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112311

2024年度

前期計画額累計 46,488

実績額累計 532

余剩額 45,956

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				209	0	0	0	0	209
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				246	0	0	0	0	246
電気設備				77	0	0	0	0	77
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				532	0	0	0	0	532

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	長伏小学校
建物名	給食室②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B112312
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,182
---------	-------

実績額累計	5,433
-------	-------

余剰額	-1,251
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				4,357	0	0	0	0	4,357
電気設備				490	0	0	0	0	490
機械設備				586	0	0	0	0	586
計				5,433	0	0	0	0	5,433

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	8	51	4,298	0	0	0	0	0	0	0	4,357
電気設備	324	166	0	0	0	0	0	0	0	0	490
機械設備	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
計	918	217	4,298	0	0	0	0	0	0	0	5,433
計画割当額	207	207	207	207	559	559	559	559	559	559	4,182

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	小学校
施設名	長伏小学校
建物名	屋内運動場⑥

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B112313

2024年度

前期計画額累計 23,366

実績額累計
1,939

余剩額 21,427

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				330	0	0	0	0	330
建物外部				77	0	0	0	0	77
建物内部				1,022	0	0	0	0	1,022
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				510	0	0	0	0	510
計				1,939	0	0	0	0	1,939

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	管理教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121010

2024年度

前期計画額累計 50,612

実績額累計 2,897

余剩額 47,715

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				12	0	0	0	0	12
建物内部				1,148	0	0	0	0	1,148
電気設備				20	0	0	0	0	20
機械設備				1,717	0	0	0	0	1,717
計				2,897	0	0	0	0	2,897

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	特別教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121011

2024年度

前期計画額累計 23,210

実績額累計 35

余剩額 23,175

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				35	0	0	0	0	35
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				35	0	0	0	0	35

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	特別教室棟③

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B121012
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	6,168
---------	-------

実績額累計	56
-------	----

余剰額	6,112
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				56	0	0	0	0	56
計				56	0	0	0	0	56

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
計	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
計画割当額	501	501	501	501	694	694	694	694	694	694	6,168

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	教室棟⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121013

2024年度

前期計画額累計 49,786

実績額累計 518

余剰額 49,268

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				128	0	0	0	0	128
電気設備				173	0	0	0	0	173
機械設備				217	0	0	0	0	217
計				518	0	0	0	0	518

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	共同調理場①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
—	—	—	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121014

2024年度

前期計画額累計 10,354

実績額累計 1,985

余剩額 8,369

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,468	0	0	0	0	1,468
電気設備		2025 空調設備改修工事		33	0	0	1,948	0	1,981
機械設備		2025 空調設備改修工事		484	0	0	37,003	0	37,487
計				1,985	0	0	38,951	0	40,936

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	柔剣道場⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121015

2024年度

前期計画額累計	17,800
実績額累計	363
余剰額	17,437

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				363	0	0	0	0	363
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				363	0	0	0	0	363

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	錦田中学校
建物名	屋内運動場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121016

2024年度

前期計画額累計 27,774

実績額累計 4,222

余剩額 23,552

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				583	0	0	0	0	583
建物内部				3,344	0	0	0	0	3,344
電気設備				209	0	0	0	0	209
機械設備				86	0	0	0	0	86
計				4,222	0	0	0	0	4,222

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	南中学校
建物名	特別教室棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121110

2024年度

前期計画額累計 18,648

実績額累計 5

余剰額 18,643

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				5	0	0	0	0	5
計				5	0	0	0	0	5

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	南中学校
建物名	教室棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121111

2024年度

前期計画額累計 29,280

実績額累計 596

余剩額	28,684
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				77	0	0	0	0	77
建物内部				54	0	0	0	0	54
電気設備				374	0	0	0	0	374
機械設備				91	0	0	0	0	91
計				596	0	0	0	0	596

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	南中学校
建物名	管理・教室棟⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121112

2024年度

前期計画額累計 57,104

実績額累計
2,433

余剰額 54,671

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,698	0	0	0	0	1,698
電気設備				63	0	0	0	0	63
機械設備				672	0	0	0	0	672
計				2,433	0	0	0	0	2,433

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	南中学校
建物名	体育館棟⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121113

2024年度

前期計画額累計 41,118

実績額累計 965

余剩額 40,153

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				46	0	0	0	0	46
建物内部				500	0	0	0	0	500
電気設備				77	0	0	0	0	77
機械設備				342	0	0	0	0	342
計				965	0	0	0	0	965

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	教室棟⑯

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121210

2024年度

前期計画額累計 10,364

実績額累計	0
-------	---

余剰額
10,364

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	教室棟⑧

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないものの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121211

2024年度

前期計画額累計 17,962

実績額累計 158

余剩額	17,804
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				28	0	0	0	0	28
電気設備				40	0	0	0	0	40
機械設備				90	0	0	0	0	90
計				158	0	0	0	0	158

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	B121212	2024年度
期計画額累計	29,606	
実績額累計	381	
余剰額	29,225	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				215	0	0	0	0	215
電気設備				40	0	0	0	0	40
機械設備				126	0	0	0	0	126
計				381	0	0	0	0	381

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	管理棟⑬

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121213

2024年度

前期計画額累計 12,568

実績額累計 2,454

余剩額 10,114

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				2,044	0	0	0	0	2,044
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				410	0	0	0	0	410
計				2,454	0	0	0	0	2,454

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	南校舎棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121214

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 325

余剩額 -325

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				325	0	0	0	0	325
計				325	0	0	0	0	325

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	新南校舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121215

2024年度

前期計画額累計 64,718

実績額累計 243

余剰額 64,475

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				243	0	0	0	0	243
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				243	0	0	0	0	243

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	共同調理場①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121216

2024年度

前期計画額累計 10,354

実績額累計 1,555

余剩額 8,799

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,331	0	0	0	0	1,331
電気設備				44	0	0	0	0	44
機械設備				180	0	0	0	0	180
計				1,555	0	0	0	0	1,555

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	柔剣道場⑩

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121217

2024年度

前期計画額累計 15,352

実績額累計 60

余剰額 15,292

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				15	0	0	0	0	15
電気設備				45	0	0	0	0	45
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				60	0	0	0	0	60

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北中学校
建物名	屋内運動場⑭

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121218

2024年度

前期計画額累計 26,864

実績額累計 7,823

余剩額 19,041

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				202	0	0	0	0	202
建物内部				3,293	0	0	0	0	3,293
電気設備				170	0	0	0	0	170
機械設備				4,158	0	0	0	0	4,158
計				7,823	0	0	0	0	7,823

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷中学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121310

2024年度

前期計画額累計 59,510

実績額累計 503

余剩額 59,007

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				165	0	0	0	0	165
電気設備				159	0	0	0	0	159
機械設備				179	0	0	0	0	179
計				503	0	0	0	0	503

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷中学校
建物名	特別教室棟⑪

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121311

2024年度

前期計画額累計 29,162

実績額累計 113

余剩額 29,049

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				113	0	0	0	0	113
計				113	0	0	0	0	113

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷中学校
建物名	柔剣道場⑫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121312

2024年度

前期計画額累計 13,902

実績額累計	0
-------	---

余剩額 13,902

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷中学校
建物名	屋内運動場⑨

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121313

2024年度

前期計画額累計 25,494

実績額累計 731

余剩額 24,763

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				519	0	0	0	0	519
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				212	0	0	0	0	212
計				731	0	0	0	0	731

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北上中学校
建物名	管理・教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121410

2024年度

前期計画額累計 77,394

実績額累計 4,615

余剩額 72,779

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				936	0	0	0	0	936
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				2,337	0	0	0	0	2,337
電気設備				884	0	0	0	0	884
機械設備				458	0	0	0	0	458
計				4,615	0	0	0	0	4,615

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北上中学校
建物名	特別教室棟⑤

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121411

2024年度

前期計画額累計 29,662

実績額累計 3,348

余剩額	26,314
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				142	0	0	0	0	142
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				3,206	0	0	0	0	3,206
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				3,348	0	0	0	0	3,348

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北上中学校
建物名	技術棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B121412
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	6,560
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	6,560
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	533	533	533	533	738	738	738	738	738	738	6,560

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北上中学校
建物名	柔剣道場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121413

2024年度

前期計画額累計 17,442

実績額累計 232

余剩額 17,210

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				80	0	0	0	0	80
電気設備				21	0	0	0	0	21
機械設備				131	0	0	0	0	131
計				232	0	0	0	0	232

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	北上中学校
建物名	屋内運動場③

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121414

2024年度

前期計画額累計 26,508

実績額累計
1,967

余剩額 24,541

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				429	0	0	0	0	429
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,538	0	0	0	0	1,538
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				1,967	0	0	0	0	1,967

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	管理棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121510

2024年度

前期計画額累計 20,392

実績額累計
5,452

余剩額 14,940

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				5,452	0	0	0	0	5,452
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				5,452	0	0	0	0	5,452

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	教室棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
電気設備	機械設備	総合劣化	
—	—	—	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121511

2024年度

前期計画額累計 77,450

実績額累計
4,047

余剰額 73,403

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				129	0	0	0	0	129
建物外部				49	0	0	0	0	49
建物内部				3,765	0	0	0	0	3,765
電気設備				55	0	0	0	0	55
機械設備				49	0	0	0	0	49
計				4,047	0	0	0	0	4,047

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	特別教室棟③

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B121512
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	6,560
---------	-------

実績額累計	471
-------	-----

余剰額	6,089
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				454	0	0	0	0	454
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				17	0	0	0	0	17
計				471	0	0	0	0	471

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	454	0	0	0	0	0	0	0	454
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
計	17	0	454	0	0	0	0	0	0	0	471
計画割当額	533	533	533	533	738	738	738	738	738	738	6,560

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	柔剣道場⑧

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121513

2024年度

前期計画額累計 14,066

実績額累計 331

余剩額 13,735

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				298	0	0	0	0	298
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				33	0	0	0	0	33
計				331	0	0	0	0	331

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	共同調理場①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないものの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121514

2024年度

前期計画額累計 10,354

実績額累計
2,098

余剩額 8,256

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,288	0	0	0	0	1,288
電気設備				99	0	0	0	0	99
機械設備				711	0	0	0	0	711
計				2,098	0	0	0	0	2,098

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	中郷西中学校
建物名	屋内運動場④

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121515

2024年度

前期計画額累計 26,560

実績額累計 306

余剩額 26,254

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				128	0	0	0	0	128
電気設備				178	0	0	0	0	178
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				306	0	0	0	0	306

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	山田中学校
建物名	教室棟①

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121610

2024年度

前期計画額累計 92,202

実績額累計 5,543

余剩額 86,659

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				5,328	0	0	0	0	5,328
電気設備				15	0	0	0	0	15
機械設備				200	0	0	0	0	200
計				5,543	0	0	0	0	5,543

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	山田中学校
建物名	管理棟②

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID B121611

2024年度

前期計画額累計 45,450

実績額累計 4,281

余剩額 41,169

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				33	0	0	0	0	33
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				3,783	0	0	0	0	3,783
電気設備				161	0	0	0	0	161
機械設備				304	0	0	0	0	304
計				4,281	0	0	0	0	4,281

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	山田中学校
建物名	柔剣道場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121612

2024年度

前期計画額累計 28,358

実績額累計 0

余剰額 28,358

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	山田中学校
建物名	屋内運動場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID B121613

2024年度

前期計画額累計 27,972

実績額累計	0
-------	---

余剩額 27,972

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	学校施設
中分類	中学校
施設名	山田中学校
建物名	体育部室⑥

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	B121614
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,354
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	5,354
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	395	395	395	395	629	629	629	629	629	629	5,354

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	東幼稚園
建物名	園舎C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	20.0	16.3	30.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	16.1

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	C131010	2024年度
期計画額累計	26,072	
実績額累計	170	
余剰額	25,902	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	1個所損傷あり、確認不能個所あり		A	15	0	0	0	0	15
建物外部	外壁一部クラックあり		B	33	0	0	0	0	33
建物内部			A	9	0	0	0	0	9
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	113	0	0	0	0	113
計				170	0	0	0	0	170

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	南幼稚園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	45.0	73.8	60.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	26.7	44.2

施設建物名ID	C131210	2024年度
期計画額累計	10,672	
実績額累計	630	
余剰額	10,042	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	損傷多数、屋根目標使用年数超過		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上材、シーリング、ひさし部目標使用年数超過、損傷多数		C2	404	0	0	0	0	404
建物内部			B	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	69	0	0	0	0	69
機械設備			B	157	0	0	0	0	157
計				630	0	0	0	0	630

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	北幼稚園
建物名	園舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID C131310

2024年度

前期計画額累計 39,646

実績額累計
9,536

余剩額 30,110

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根一部確認不能箇所あり		A	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁一部クラックあり、基礎が一部破損		B	17	0	0	0	0	17
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	9,519	0	0	0	0	9,519
計				9,536	0	0	0	0	9,536

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	錦田幼稚園
建物名	園舎B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	22.5	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	13.6

施設建物名ID	C131410	2024年度
期計画額累計	36,074	
実績額累計	3,008	
余剰額	33,066	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	213	0	0	0	0	213
建物外部	外壁クラック、剥がれ、白華、フェンスぐらつき		B	78	0	0	0	0	78
建物内部			A	501	0	0	0	0	501
電気設備			A	652	0	0	0	0	652
機械設備			A	1,564	0	0	0	0	1,564
計				3,008	0	0	0	0	3,008

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	徳倉幼稚園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	48.0	68.8	48.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	40.4

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	C131510	2024年度
期計画額累計	12,696	
実績額累計	528	
余剰額	12,168	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根目標使用年数超過、劣化 多数、屋上設置物錆あり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁、シーリング、庇目標使 用年数超過、劣化多数		C2	63	0	0	0	0	63
建物内部	内壁にクラック、天井、床に 劣化多数		C2	244	0	0	0	0	244
電気設備			A	179	0	0	0	0	179
機械設備			A	42	0	0	0	0	42
計				528	0	0	0	0	528

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	坂幼稚園
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	32.5	61.3	22.5
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	16.3	32.9

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	C131610
前期計画額累計	2,368
実績額累計	0
余剰額	2,368

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材損傷		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁、シーリング、ひさし、柱劣化多数		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	139	139	139	139	453	453	453	453	0	0	2,368

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	松本幼稚園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	80.0	85.0	48.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	35.0	57.7

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	C131710	2024年度
期計画額累計	7,404	
実績額累計	322	
余剰額	7,082	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過、劣化多数、アンテナ鋲		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、シーリング、テラス、外壁設置物劣化多数		C2	106	0	0	0	0	106
建物内部	内壁にクラック		C2	32	0	0	0	0	32
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	184	0	0	0	0	184
計				322	0	0	0	0	322

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	大場幼稚園
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	57.5	61.3	22.5
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	39.1

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	C131810
前期計画額累計	6,924
実績額累計	106
余剰額	6,818

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材損傷多数	2025 屋根修繕	C2	0	0	0	677	0	677
建物外部	外壁、基礎部、シーリング、テラス損傷多数	2025 外壁等修繕	C2	31	0	0	2,490	0	2,521
建物内部			A	64	0	0	0	0	64
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	11	0	0	0	0	11
計				106	0	0	3,167	0	3,273

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
建物内部	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	64
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
計	0	42	64	0	0	0	0	0	0	0	106
計画割当額	294	294	294	294	958	958	958	958	958	958	6,924

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	旭ヶ丘幼稚園
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	32.5	45.0	22.5
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	18.3	28.5	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	C131910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	6,912
---------	-------

実績額累計	30
-------	----

余剰額	6,882
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材塗装剥がれ	2026 屋根修繕	C2	0	0	0	0	633	633
建物外部	外壁、シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	10	0	0	0	0	10
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	20	0	0	0	0	20
計				30	0	0	0	633	663

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
計	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	30
計画割当額	294	294	294	294	294	956	956	956	956	956	6,912

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	幼稚園
施設名	沢地幼稚園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	47.5	45.0	35.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	17.1	33.5

施設建物名ID	C132010	2024年度
期計画額累計	7,874	
実績額累計	237	
余剰額	7,637	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁・シーリング目標使用年数超過		C1	40	0	0	0	0	40
建物内部			A	172	0	0	0	0	172
電気設備			A	25	0	0	0	0	25
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				237	0	0	0	0	237

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	加茂川町保育園
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	30.0	51.3	50.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	26.7	32.7

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID C141010

2024年度

前期計画額累計 15,134

実績額累計
1,720

余剩額 13,414

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			B	337	0	0	0	0	337
建物外部	シーリング目標使用年数超過、外壁に亀裂あり	2026 外壁等修繕	C1	270	0	0	0	2,440	2,710
建物内部			B	18	0	0	0	0	18
電気設備	照明器具が1つ破損		B	797	0	0	0	0	797
機械設備	排水管：異臭、つまり、破損あり		B	298	0	0	0	0	298
計				1,720	0	0	0	2,440	4,160

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	伊豆佐野保育園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	45.0	68.8	38.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	38.8

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	C141110	2024年度
期計画額累計	7,598	
実績額累計	1,537	
余剰額	6,061	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	雨漏り痕あり		B	0	0	0	0	0	0
建物外部	タイル剥がれ・ひび割れ、テラスひび割れ、シーリング目標使用年数超過		C2	175	0	0	0	0	175
建物内部	内壁にクラック、天井シミ		C2	95	0	0	0	0	95
電気設備			A	1,267	0	0	0	0	1,267
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				1,537	0	0	0	0	1,537

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	緑町佐野保育園
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	28.8	46.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	17.9	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	C141210
前期計画額累計	7,050
実績額累計	280
余剰額	6,770

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			B	0	0	0	0	0	0
建物内部	天井仕上げ材・内装仕上げ材・ドア破損あり		C2	125	0	0	0	0	125
電気設備			A	59	0	0	0	0	59
機械設備			A	96	0	0	0	0	96
計				280	0	0	0	0	280

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
電気設備	0	25	34	0	0	0	0	0	0	0	59
機械設備	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	96
計	0	121	159	0	0	0	0	0	0	0	280
計画割当額	300	300	300	300	975	975	975	975	975	975	7,050

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	錦田保育園
建物名	園舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	16.3	43.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	14.2

施設建物名ID	C141310	2024年度
期計画額累計	19,652	
実績額累計	1,661	
余剰額	17,991	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁ひび割れあり		B	560	0	0	0	0	560
建物内部	内壁、天井、床、ドアに劣化あり		B	154	0	0	0	0	154
電気設備			A	577	0	0	0	0	577
機械設備			A	370	0	0	0	0	370
計				1,661	0	0	0	0	1,661

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	青木保育園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	67.5	73.8	50.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	18.3	48.7

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID C141410

2024年度

前期計画額累計 11,220

実績額累計 577

余剰額 10,643

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材雨漏りあり	2026 屋根修繕	C2	0	0	0	0	988	988
建物外部	シーリング劣化、ひさし破損、雨漏り痕	2026 外壁等修繕	C2	0	0	0	0	2,928	2,928
建物内部	天井シミ		B	483	0	0	0	0	483
電気設備			A	61	0	0	0	0	61
機械設備			A	33	0	0	0	0	33
計				577	0	0	0	3,916	4,493

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	幼稚園・保育園
中分類	保育園
施設名	光ヶ丘保育園
建物名	園舎 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	40.0	56.3	66.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	26.7	50.0	45.1

施設建物名ID	C141510	2024年度
期計画額累計	12,076	
実績額累計	269	
余剰額	11,807	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			B	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、シーリング、テラス劣化あり	2025 外壁等修繕	C2	0	0	0	3,716	0	3,716
建物内部	内壁、床き裂あり、ドア開閉困難	2025 内壁修繕	C2	18	0	0	1,684	0	1,702
電気設備	分電盤の鍵穴		B	9	0	0	0	0	9
機械設備	水の濁り、トイレの異臭		B	242	0	0	0	0	242
計				269	0	0	5,400	0	5,669

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	三島市本町子育て支援センター
建物名	子育て支援センターA

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	-	10.0	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	22.5	10.0	14.6

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	D151010	2024年度
期計画額累計	12,778	
実績額累計	619	
余剰額	12,159	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部	床仕上げ材 1個所劣化		B	182	0	0	0	0	182
電気設備	照明器具が4つ破損		B	437	0	0	0	0	437
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				619	0	0	0	0	619

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	児童発達支援事業所
建物名	にこパル

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	D151111	2024年度
期計画額累計	7,570	
実績額累計	410	
余剰額	7,160	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				82	0	0	0	0	82
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				328	0	0	0	0	328
計				410	0	0	0	0	410

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	発達支援センター
建物名	発達支援センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID D151210

2024年度

前期計画額累計 7,614

実績額累計 406

余剩額 7,208

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	33	0	0	0	0	33
建物外部			A	7	0	0	0	0	7
建物内部			A	195	0	0	0	0	195
電気設備			A	48	0	0	0	0	48
機械設備			A	123	0	0	0	0	123
計				406	0	0	0	0	406

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	東放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	32.5	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	16.4	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151310
前期計画額累計	4,330
実績額累計	0
余剰額	4,330

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	184	184	184	184	599	599	599	599	599	599	4,330

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	西第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,206
---------	-------

実績額累計	7
-------	---

余剰額	1,199
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				7	0	0	0	0	7
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				7	0	0	0	0	7

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
計画割当額	51	51	51	51	167	167	167	167	167	167	1,206

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	西第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,422
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	2,422
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	103	103	103	103	335	335	335	335	335	335	2,422

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	南第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,222
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,222
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	52	52	52	52	52	169	169	169	169	169	1,222

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	南第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,222
---------	-------

実績額累計	22
-------	----

余剰額	1,200
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				22	0	0	0	0	22
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				22	0	0	0	0	22

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22
計画割当額	52	52	52	52	169	169	169	169	169	169	1,222

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	南第3放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151810
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,222
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,222
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	52	52	52	52	169	169	169	169	169	169	1,222

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	北第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	一	一	一
	電気設備	機械設備	総合劣化
	一	一	0.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D151910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,726
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,726
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	118	118	118	118	118	209	209	209	209	209	1,726

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	北第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152010
前期計画額累計	2,556
実績額累計	606
余剰額	1,950

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	606	0	0	0	0	606
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				606	0	0	0	0	606

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606
計画割当額	174	174	174	174	310	310	310	310	310	310	2,556

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	北第3放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,644
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	2,644
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	112	112	112	112	366	366	366	366	366	366	2,644

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	錦田放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,630
---------	-------

実績額累計	50
-------	----

余剰額	4,580
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				50	0	0	0	0	50
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				50	0	0	0	0	50

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
計画割当額	316	316	316	316	561	561	561	561	561	561	4,630

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	坂放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	35.0	28.8	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	22.5	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152310
前期計画額累計	1,774
実績額累計	30
余剰額	1,744

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	スレート破損(H30に修繕)		A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	30	0	0	0	0	30
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				30	0	0	0	0	30

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
計画割当額	121	121	121	121	215	215	215	215	215	215	1,774

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	佐野放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,118
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,118
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	47	47	47	47	155	155	155	155	155	155	1,118

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	中郷第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID D152510

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計	0
-------	---

余剩額 0

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	中郷第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	D152610	2024年度
期計画額累計	4,920	
実績額累計	6	
余剰額	4,914	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	6	0	0	0	0	6
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				6	0	0	0	0	6

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	徳倉第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID D152710

2024年度

前期計画額累計 2,090

実績額累計 17

余剩額 2,073

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	17	0	0	0	0	17
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				17	0	0	0	0	17

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	徳倉第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152810
前期計画額累計	3,622
実績額累計	118
余剰額	3,504

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	118	0	0	0	0	118
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				118	0	0	0	0	118

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	46	72	0	0	0	0	0	0	0	0	118
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	46	72	0	0	0	0	0	0	0	0	118
計画割当額	247	247	247	247	439	439	439	439	439	439	3,622

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	沢地放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	26.7	35.7	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	22.1	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D152910
前期計画額累計	1,482
実績額累計	0
余剰額	1,482

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	63	63	63	63	205	205	205	205	205	205	1,482

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	向山第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	26.7	30.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	20.5

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	D153010	2024年度
期計画額累計	2,710	
実績額累計	0	
余剰額	2,710	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	向山第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	10.0	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153110
前期計画額累計	2,376
実績額累計	68
余剰額	2,308

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	68	0	0	0	0	68
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				68	0	0	0	0	68

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68
計画割当額	162	162	162	162	288	288	288	288	288	288	2,376

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	向山第3放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,692
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,692
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	72	72	72	72	234	234	234	234	234	234	1,692

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	北上放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,444
---------	-------

実績額累計	11
-------	----

余剰額	2,433
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				11	0	0	0	0	11
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				11	0	0	0	0	11

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
計画割当額	104	104	104	104	338	338	338	338	338	338	2,444

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	長伏放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,444
---------	-------

実績額累計	11
-------	----

余剰額	2,433
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				11	0	0	0	0	11
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				11	0	0	0	0	11

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
計画割当額	104	104	104	104	338	338	338	338	338	338	2,444

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	山田第1放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,222
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,222
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	52	52	52	52	52	169	169	169	169	169	1,222

個別施設計画（修繕計画）

大分類	子育て支援施設
中分類	子育て支援
施設名	山田第2放課後児童クラブ
建物名	児童館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	D153610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,222
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,222
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	52	52	52	52	169	169	169	169	169	169	1,222

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	市立養護老人ホーム佐野楽寿寮
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	30.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	20.0	10.0	17.9
	※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。 ※劣化度診断の結果が「-」となっているものは、対象となる部 門がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実 施していないことを示している。		

施設建物名ID	E161010	2024年度
期計画額累計	22,180	
実績額累計	2,658	
余剰額	19,522	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根劣化・雨漏り痕		C2	638	0	0	0	0	638
建物外部			A	266	0	0	0	0	266
建物内部			A	806	0	0	0	0	806
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	948	0	0	0	0	948
計				2,658	0	0	0	0	2,658

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	老人福祉センター
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	38.0	40.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	22.9	10.0	29.3

施設建物名ID	E161110	2024年度
期計画額累計	29,282	
実績額累計	6,677	
余剰額	22,605	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過、錆、腐食		C2	96	67	0	0	0	163
建物外部	外壁、シーリング目標使用年数超過		C1	139	135	0	0	0	274
建物内部			A	3,873	0	0	0	0	3,873
電気設備	受変電設備目標使用年数超過		C1	1,206	642	0	0	0	1,848
機械設備			A	456	63	0	0	0	519
計				5,770	907	0	0	0	6,677

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	北上高齢者すこやかセンター
建物名	館舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	40.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	18.3	22.5	22.1

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	E161210
前期計画額累計	3,544
実績額累計	257
余剰額	3,287

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁、シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	257	0	0	0	257
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	257	0	0	0	257

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	257
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	257	0	0	0	0	0	0	257
計画割当額	346	346	346	346	540	540	540	540	0	0	3,544

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	高齢者いきがいセンター
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	30.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	15.7

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	E161310
前期計画額累計	7,416
実績額累計	1,694
余剰額	5,722

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	1,694	0	0	0	0	1,694
計				1,694	0	0	0	0	1,694

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694
計	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694
計画割当額	555	555	555	555	866	866	866	866	866	866	7,416

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	社会福祉会館
建物名	館舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	20.0	30.0	25.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	19.6

施設建物名ID	E161410	2024年度
期計画額累計	22,604	
実績額累計	10,596	
余剰額	12,008	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、ひさし部・ベランダ劣化		C2	7,937	0	0	0	0	7,937
建物内部	内壁仕上げ材 亀裂多数		C2	2,157	0	0	0	0	2,157
電気設備			A	177	325	0	0	0	502
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				10,271	325	0	0	0	10,596

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	保健センター
建物名	保健センターA

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	48.0	40.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	29.4

施設建物名ID	E161510	2024年度
期計画額累計	18,676	
実績額累計	2,375	
余剰額	16,301	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ目標使用年数超過、劣化多数		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁、シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部	自動火災報知設備（1990年販売終了、2006年サポート終了）		C1	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	2,375	0	0	0	0	2,375
計				2,375	0	0	0	0	2,375

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	保健センター
建物名	保健センターB

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	28.0	35.6	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	22.4

施設建物名ID	E161511	2024年度
期計画額累計	18,240	
実績額累計	3,913	
余剰額	14,327	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ目標使用年数超過、ひび割れ多数		C2	81	0	0	0	0	81
建物外部	シーリング目標使用年数超過		C1	55	0	0	0	0	55
建物内部	自動火災報知設備(1990年販売終了、2006年サポート終了)		C1	297	0	0	0	0	297
電気設備			A	701	0	0	0	0	701
機械設備			A	2,779	0	0	0	0	2,779
計				3,913	0	0	0	0	3,913

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	佐野あゆみの里
建物名	本棟

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	16.3	26.7
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	13.0

施設建物名ID	E161610	2024年度
期計画額累計	18,792	
実績額累計	4,326	
余剰額	14,466	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認できず			0	0	0	0	0	0
建物外部	ひさしに雨漏りあり(2019.6修繕済)		B	0	0	0	0	0	0
建物内部	壁、扉に警備損傷あり		B	476	0	0	0	0	476
電気設備			A	0	3,850	0	0	0	3,850
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				476	3,850	0	0	0	4,326

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	佐野あゆみの里
建物名	南棟

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	68.0	68.8	58.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	20.0	60.0	56.1

施設建物名ID	E161611	2024年度
期計画額累計	8,583	
実績額累計	0	
余剰額	8,583	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認できず			0	0	0	0	0	0
建物外部	外壁、シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備	全体的に劣化している		B	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	おんすいち作業所
建物名	作業所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	20.0	28.8	20.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	18.9

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	E161710
前期計画額累計	4,264
実績額累計	0
余剰額	4,264

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	319	319	319	319	498	498	498	498	498	498	4,264

個別施設計画（修繕計画）

大分類	保健福祉施設
中分類	保健福祉
施設名	さわじ作業所
建物名	作業所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	-	73.8	40.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	38.5	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	E161810
前期計画額累計	4,180
実績額累計	0
余剰額	4,180

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認できず			0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング材、ひさし部、ドア、雨漏り、目標年数超過、劣化		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部			B	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	313	313	313	313	488	488	488	488	488	488	4,180

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	生涯学習センター
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	66.0	46.7	51.7
	電気設備	機械設備	総合劣化
	52.5	54.0	54.8

施設建物名ID	F171010	2024年度
期計画額累計	207,206	
実績額累計	27,291	
余剰額	179,915	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ目標使用年数超過、雨漏りあり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			B	0	0	0	0	0	0
電気設備	受変電設備目標使用年数超過	2025 受変電設備改修修繕	C1	0	2,068	0	22,679	0	24,747
機械設備	空調設備、熱源設備破損(H31修繕実施済)		A	5,423	19,800	0	51,572	0	76,795
計				5,423	21,868	0	74,251	0	101,542

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	生涯学習センター
建物名	屋外立体駐車場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

施設建物名ID	F171011	2024年度
期計画額累計	40,548	
実績額累計	0	
余剰額	40,548	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	中郷文化プラザ
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	28.0	40.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	23.7

施設建物名ID	F171110	2024年度
期計画額累計	36,066	
実績額累計	1,582	
余剰額	34,484	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材ひび割れ、目地の反り	2025 屋上防水改修修繕	C2	0	0	0	5,432	0	5,432
建物外部	外装仕上げ材劣化、シーリング目標使用年数超過	2025 外壁改修修繕	C2	0	0	0	9,866	0	9,866
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	493	0	0	0	0	493
機械設備	GHPの触媒廃止に関して対応が必要		A	1,089	0	32,450	0	0	33,539
計				1,582	0	32,450	15,298	0	49,330

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	北上文化プラザ
建物名	本館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	28.0	41.1	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	24.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」になっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID F171210

2024年度

前期計画額累計 31,132

実績額累計 20,813

余剩額 10,319

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過、めくれ、ふくれ多数		C2	10,879	0	0	0	0	10,879
建物外部	シーリング目標使用年数超過、タイルひび割れ多数	2024 外壁改修	C1	0	0	14,000	0	0	14,000
建物内部			A	350	0	0	0	0	350
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	1,444	8,140	0	0	0	9,584
計				12,673	8,140	14,000	0	0	34,813

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	北上文化プラザ
建物名	多目的ホール

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	16.3	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	11.8

施設建物名ID	F171211	2024年度
期計画額累計	5,640	
実績額累計	0	
余剰額	5,640	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	錦田公民館
建物名	公民館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	28.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	11.3

施設建物名ID	F171310	2024年度
期計画額累計	11,284	
実績額累計	0	
余剰額	11,284	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備	トイレ和式、ガス給湯器古い		B	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	坂公民館
建物名	公民館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	40.0	38.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	24.3	22.6

施設建物名ID	F171410	2024年度
期計画額累計	9,190	
実績額累計	528	
余剰額	8,662	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	非常階段（コンクリート）劣化		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック・剥がれ		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	528	0	0	0	0	528
計				528	0	0	0	0	528

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	坂公民館
建物名	調理室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	45.0	35.7	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	27.3	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	F171411
前期計画額累計	1,992
実績額累計	0
余剰額	1,992

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過、錆多数		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	114	114	114	114	256	256	256	256	256	256	1,992

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	箱根の里
建物名	少年自然の家

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	66.0	67.5	35.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	42.9	37.3	55.2

施設建物名ID	F171510	2024年度
期計画額累計	55,740	
実績額累計	1,040	
余剰額	54,700	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材損傷多数、雨漏り		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	ひさし、ベランダ部劣化、シーリング目標使用年数超過		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部			B	0	0	0	0	0	0
電気設備	受変電設備目標使用年数超過、発電設備破損	2025 受変電設備改修修繕	C2	0	1,040	0	13,954	0	14,994
機械設備			B	0	0	0	0	0	0
計				0	1,040	0	13,954	0	14,994

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	生涯学習関連施設
中分類	生涯学習関連
施設名	箱根の里
建物名	キャンプ場管理棟

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	57.5	50.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	90.0	38.0	56.1

施設建物名ID	F171511	2024年度
期計画額累計	10,022	
実績額累計	0	
余剰額	10,022	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物外部	ひさし・ベランダ部破損、外壁・シーリング目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備	受変電設備・分電盤・照明器具目標使用年数超過、腐食	2025 受変電設備改修修繕	C2	0	0	0	14,679	0	14,679
機械設備	トイレ壁		B	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	14,679	0	14,679

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	総合防災センター
建物名	防災センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	48.0	30.0	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	45.0	10.0	34.7

施設建物名ID G181010

2024年度

前期計画額累計 15,400

実績額累計
3,348

余剩額 12,052

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上設置物 基礎にき裂あり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	シーリング目標使用年数超過		C1	9	0	0	0	0	9
建物内部	内壁クラック		B	543	0	0	0	0	543
電気設備	受変電設備・発電設備目標使用年数超過		C1	223	2,167	0	0	0	2,390
機械設備			A	406	0	0	0	0	406
計				1,181	2,167	0	0	0	3,348

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	東地区コミュニティ防災センター
建物名	防災センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	84.0	61.1	26.7
	電気設備	機械設備	総合劣化
	65.7	44.3	63.8
	※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。 ※劣化度診断の結果が「-」となっているものは、対象となる部 門がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実 施していないことを示している。		

施設建物名ID G181110

2024年度

前期計画額累計 9,302

実績額累計 558

余剩額	8,744
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過、雨どい腐食、雨漏りあり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材・シーリング材目標使用年数超過、換気用フード腐食		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック		B	75	0	0	0	0	75
電気設備			B	263	0	0	0	0	263
機械設備	換気扇鏽・腐食		C2	220	0	0	0	0	220
計				558	0	0	0	0	558

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	西地区コミュニティ防災センター
建物名	防災センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	60.0	56.7	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	65.7	30.0	53.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID G181210

2024年度

前期計画額累計 10,976

実績額累計 425

余剩額 10,551

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、シーリング材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			B	132	0	0	0	0	132
電気設備			B	23	0	0	0	0	23
機械設備			B	270	0	0	0	0	270
計				425	0	0	0	0	425

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	南地区コミュニティ防災センター
建物名	防災センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	68.0	56.7	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	65.7	35.0	56.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID G181310

2024年度

前期計画額累計 9,120

実績額累計 438

余剩額 8,682

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材・シーリング材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	30	0	0	0	0	30
電気設備			B	300	0	0	0	0	300
機械設備			B	108	0	0	0	0	108
計				438	0	0	0	0	438

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	北地区コミュニティ防災センター
建物名	防災センター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	68.0	56.7	18.3
電気設備	機械設備	総合劣化	
65.7	40.0	56.7	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	G181410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	6,276
実績額累計	796
余剰額	5,480

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、シーリング材目標使用年数超過		C1	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			B	19	0	0	0	0	19
機械設備			B	777	0	0	0	0	777
計				796	0	0	0	0	796

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
機械設備	767	0	10	0	0	0	0	0	0	0	777
計	767	19	10	0	0	0	0	0	0	0	796
計画割当額	495	495	495	495	716	716	716	716	716	716	6,276

個別施設計画（修繕計画）

大分類	コミュニティ・防災関連施設
中分類	コミュニティ・防災関連
施設名	三島市民活動センター
建物名	市民活動センターA

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	-	10.0	18.3
	電気設備	機械設備	総合劣化
	22.5	10.0	10.4

施設建物名ID G181510

2024年度

前期計画額累計 10,462

実績額累計 32

余剩額 10,430

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部	床仕上げ材 1個所劣化		B	0	0	0	0	0	0
電気設備	照明器具が2つ破損		B	0	12	0	0	0	12
機械設備			A	20	0	0	0	0	20
計				20	12	0	0	0	32

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	谷田住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191010

2024年度

前期計画額累計 23,234

実績額累計 5,565

余剩額	17,669
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,198	0	0	0	0	1,198
電気設備				827	0	0	0	0	827
機械設備		2024 給水ポンプユニット修繕		3,540	0	3,300	0	0	6,840
計				5,565	0	3,300	0	0	8,865

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名西住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191110

2024年度

前期計画額累計 13,572

実績額累計 1,997

余剰額 11,575

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				55	0	0	0	0	55
建物内部				1,121	0	0	0	0	1,121
電気設備				75	516	0	0	0	591
機械設備				230	0	0	0	0	230
計				1,481	516	0	0	0	1,997

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名西住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	H191111	2024年度
期計画額累計	16,598	
実績額累計	11,292	
余剰額	5,306	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				2,990	0	0	0	0	2,990
建物内部				5,715	0	0	0	0	5,715
電気設備				380	645	0	0	0	1,025
機械設備				1,562	0	0	0	0	1,562
計				10,647	645	0	0	0	11,292

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名北住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	H191210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,948
---------	-------

実績額累計	2,263
-------	-------

余剰額	3,685
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				387	0	0	0	0	387
電気設備				50	258	0	0	0	308
機械設備				1,568	0	0	0	0	1,568
計				2,005	258	0	0	0	2,263

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	368	19	0	0	0	0	0	0	0	0	387
電気設備	0	0	50	258	0	0	0	0	0	0	308
機械設備	0	38	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,568
計	368	57	1,580	258	0	0	0	0	0	0	2,263
計画割当額	398	398	398	398	726	726	726	726	726	726	5,948

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名北住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191211

2024年度

前期計画額累計 12,128

実績額累計 1,844

余剩額	10,284
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				194	0	0	0	0	194
建物内部				938	0	0	0	0	938
電気設備				3	516	0	0	0	519
機械設備				193	0	0	0	0	193
計				1,328	516	0	0	0	1,844

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名北住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191212

2024年度

前期計画額累計 12,006

実績額累計
5,510

余剩額	6,496
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				3,416	0	0	0	0	3,416
電気設備				24	516	0	0	0	540
機械設備				1,554	0	0	0	0	1,554
計				4,994	516	0	0	0	5,510

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	梅名北住宅
建物名	住宅D

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191213

2024年度

前期計画額累計 13,726

実績額累計 1,356

余剰額 12,370

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				221	0	0	0	0	221
電気設備				0	515	0	0	0	515
機械設備				620	0	0	0	0	620
計				841	515	0	0	0	1,356

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	徳倉住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191310

2024年度

前期計画額累計 8,260

実績額累計 10,654

余剩額 -2,394

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上		2025 外壁・屋根塗装工事		0	0	0	24,453	0	24,453
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				7,710	0	0	0	0	7,710
電気設備		2025 共用部照明LED化		477	0	0	1,535	0	2,012
機械設備				2,467	0	0	0	0	2,467
計				10,654	0	0	25,988	0	36,642

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	徳倉住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
電気設備	機械設備	総合劣化	
—	—	—	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	H191311
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,546
---------	-------

実績額累計	1,549
-------	-------

余剰額	3,997
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上		2025 外壁・屋根塗装工事		0	0	0	17,116	0	17,116
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				229	0	0	0	0	229
電気設備		2025 共用部照明LED化		130	0	0	1,075	0	1,205
機械設備				1,190	0	0	0	0	1,190
計				1,549	0	0	18,191	0	19,740

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229
電気設備	94	36	0	0	0	0	0	0	0	0	130
機械設備	0	10	1,180	0	0	0	0	0	0	0	1,190
計	94	275	1,180	0	0	0	0	0	0	0	1,549
計画割当額	371	371	371	371	677	677	677	677	677	677	5,546

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	徳倉住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	H191312
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,546
---------	-------

実績額累計	959
-------	-----

余剰額	4,587
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上		2025 外壁・屋根塗装工事		0	0	0	17,116	0	17,116
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				7	0	0	0	0	7
電気設備		2025 共用部照明LED化		247	0	0	1,075	0	1,322
機械設備				705	0	0	0	0	705
計				959	0	0	18,191	0	19,150

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
電気設備	0	57	190	0	0	0	0	0	0	0	247
機械設備	0	85	620	0	0	0	0	0	0	0	705
計	7	142	810	0	0	0	0	0	0	0	959
計画割当額	371	371	371	371	677	677	677	677	677	677	5,546

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	日の出町住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部	
	—	—	—	
電気設備	機械設備	総合劣化		
—	—	—	—	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191410

2024年度

前期計画額累計 16,392

実績額累計
4,237

余剩額 12,155

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				46	0	0	0	0	46
建物内部				410	0	0	0	0	410
電気設備				1,198	0	0	0	0	1,198
機械設備				2,583	0	0	0	0	2,583
計				4,237	0	0	0	0	4,237

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	日の出町住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191411

2024年度

前期計画額累計 23,736

実績額累計 9,448

余剩額	14,288
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				276	0	0	0	0	276
建物内部				997	0	0	0	0	997
電気設備				1,603	0	0	0	0	1,603
機械設備				6,572	0	0	0	0	6,572
計				9,448	0	0	0	0	9,448

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	日の出町住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191412

2024年度

前期計画額累計 15,688

実績額累計
4,336

余剩額 11,352

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				46	0	0	0	0	46
建物内部				1,596	0	0	0	0	1,596
電気設備				1,013	0	0	0	0	1,013
機械設備				1,681	0	0	0	0	1,681
計				4,336	0	0	0	0	4,336

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	日の出町住宅
建物名	住宅D

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
電気設備	機械設備	総合劣化	
—	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191413

2024年度

前期計画額累計 16,064

実績額累計 1,474

余剰額 14,590

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				16	0	0	0	0	16
建物外部				46	0	0	0	0	46
建物内部				160	0	0	0	0	160
電気設備				987	0	0	0	0	987
機械設備				265	0	0	0	0	265
計				1,474	0	0	0	0	1,474

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	千枚原住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191510

2024年度

前期計画額累計 10,080

実績額累計 4,746

余剩額 5,334

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				94	0	0	0	0	94
建物内部				1,288	0	0	0	0	1,288
電気設備		2025 共用部照明LED化		202	0	0	2,676	0	2,878
機械設備				3,162	0	0	0	0	3,162
計				4,746	0	0	2,676	0	7,422

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	千枚原住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191511

2024年度

前期計画額累計 14,344

実績額累計
3,243

余剰額 11,101

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上		2026 外壁・屋根塗装工事		0	0	0	0	44,200	44,200
建物外部				33	0	0	0	0	33
建物内部				778	0	0	0	0	778
電気設備		2025 共用部照明LED化		27	0	0	3,824	0	3,851
機械設備				2,405	0	0	0	0	2,405
計				3,243	0	0	3,824	44,200	51,267

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	藤代住宅
建物名	住宅H

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191610

2024年度

前期計画額累計 1,886

実績額累計 805

余剩額 1,081

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				142	0	0	0	0	142
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				663	0	0	0	0	663
計				805	0	0	0	0	805

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	藤代住宅
建物名	住宅 I

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191611

2024年度

前期計画額累計 1,868

実績額累計 290

余剩額 1,578

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				82	0	0	0	0	82
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				9	0	0	0	0	9
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				199	0	0	0	0	199
計				290	0	0	0	0	290

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	藤代住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191612

2024年度

前期計画額累計 40,604

実績額累計 11,379

余剩額 29,225

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				2,447	0	0	0	0	2,447
電気設備				8,851	0	0	0	0	8,851
機械設備				81	0	0	0	0	81
計				11,379	0	0	0	0	11,379

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	藤代住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191613

2024年度

前期計画額累計 25,375

実績額累計 0

余剩額 25,375

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	光ヶ丘住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191710

2024年度

前期計画額累計 27,620

実績額累計 7,976

余剩額 19,644

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				28	0	0	0	0	28
建物外部				198	0	0	0	0	198
建物内部				3,943	0	0	0	0	3,943
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				3,807	0	0	0	0	3,807
計				7,976	0	0	0	0	7,976

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	光ヶ丘住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191711

2024年度

前期計画額累計 29,176

実績額累計
5,502

余剩額 23,674

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				165	0	0	0	0	165
建物外部				375	0	0	0	0	375
建物内部				455	0	0	0	0	455
電気設備				249	0	0	0	0	249
機械設備				4,258	0	0	0	0	4,258
計				5,502	0	0	0	0	5,502

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	光ヶ丘住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191712

2024年度

前期計画額累計 29,176

実績額累計
3,123

余剩額 26,053

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				61	0	0	0	0	61
建物内部				2,112	0	0	0	0	2,112
電気設備				124	0	0	0	0	124
機械設備				826	0	0	0	0	826
計				3,123	0	0	0	0	3,123

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	光ヶ丘住宅
建物名	住宅D

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191713

2024年度

前期計画額累計 29,038

実績額累計
5,037

余剰額 24,001

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				60	0	0	0	0	60
建物内部				4,225	0	0	0	0	4,225
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				752	0	0	0	0	752
計				5,037	0	0	0	0	5,037

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	南二日町住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191810

2024年度

前期計画額累計 36,816

実績額累計 12,011

余剩額 24,805

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				102	0	0	0	0	102
建物外部				5,532	0	0	0	0	5,532
建物内部				2,149	0	0	0	0	2,149
電気設備				108	0	0	0	0	108
機械設備				4,120	0	0	0	0	4,120
計				12,011	0	0	0	0	12,011

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	南二日町住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191811

2024年度

前期計画額累計 36,488

実績額累計 420

余剩額 36,068

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				102	0	0	0	0	102
建物外部				79	0	0	0	0	79
建物内部				235	0	0	0	0	235
電気設備				4	0	0	0	0	4
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				420	0	0	0	0	420

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	南二日町住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191812

2024年度

前期計画額累計 38,340

実績額累計
725

余剩額 37,615

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				102	0	0	0	0	102
建物外部				231	0	0	0	0	231
建物内部				272	0	0	0	0	272
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				120	0	0	0	0	120
計				725	0	0	0	0	725

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	山田住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H191910

2024年度

前期計画額累計 16,816

実績額累計 36,531

余剩額 -19,715

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				34,826	0	0	0	0	34,826
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部		2024 仮移転先確保のための修繕		870	0	3,960	0	0	4,830
電気設備				817	0	0	0	0	817
機械設備				18	0	0	0	0	18
計				36,531	0	3,960	0	0	40,491

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	山田住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191911

2024年度

前期計画額累計 11,212

実績額累計 1,028

余剰額 10,184

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				16	0	0	0	0	16
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				347	0	0	0	0	347
電気設備				665	0	0	0	0	665
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				1,028	0	0	0	0	1,028

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	山田住宅
建物名	住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H191912

2024年度

前期計画額累計 16,922

実績額累計 43,894

余剩額 -26,972

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				35,833	0	0	0	0	35,833
建物外部				6,380	0	0	0	0	6,380
建物内部				788	0	0	0	0	788
電気設備				882	0	0	0	0	882
機械設備				11	0	0	0	0	11
計				43,894	0	0	0	0	43,894

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	山田住宅
建物名	住宅D

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	H191913
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	9,472
---------	-------

実績額累計	719
-------	-----

余剰額	8,753
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				440	0	0	0	0	440
建物内部				69	0	0	0	0	69
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				210	0	0	0	0	210
計				719	0	0	0	0	719

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440
建物内部	54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	69
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	210
計	54	455	210	0	0	0	0	0	0	0	719
計画割当額	839	839	839	839	1,529	1,529	1,529	1,529	0	0	9,472

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	中住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192010

2024年度

前期計画額累計 11,360

実績額累計
24,422

余剩額 -13,062

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				726	0	0	0	0	726
建物外部				1,177	1,925	0	0	0	3,102
建物内部				1,444	0	0	0	0	1,444
電気設備				2,657	0	0	0	0	2,657
機械設備				16,493	0	0	0	0	16,493
計				22,497	1,925	0	0	0	24,422

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	柳郷地住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID H192110

2024年度

前期計画額累計 14,302

実績額累計 8,328

余剩額 5,974

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				880	0	0	0	0	880
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				3,111	0	0	0	0	3,111
電気設備				4,226	0	0	0	0	4,226
機械設備				111	0	0	0	0	111
計				8,328	0	0	0	0	8,328

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	柳郷地住宅
建物名	住宅B、住宅C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192111

2024年度

前期計画額累計 16,202

実績額累計
5,907

余剰額 10,295

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				16	0	0	0	0	16
建物外部				1,178	0	0	0	0	1,178
建物内部				2,150	0	0	0	0	2,150
電気設備				1,722	0	0	0	0	1,722
機械設備				841	0	0	0	0	841
計				5,907	0	0	0	0	5,907

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	柳郷地住宅
建物名	住宅D

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192112

2024年度

前期計画額累計 27,806

実績額累計 21,916

余剩額	5,890
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				1,100	0	0	0	0	1,100
建物内部				556	0	0	0	0	556
電気設備				18,413	0	0	0	0	18,413
機械設備				1,847	0	0	0	0	1,847
計				21,916	0	0	0	0	21,916

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	柳郷地住宅
建物名	住宅 E

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192113

2024年度

前期計画額累計 27,800

実績額累計
24,842

余剩額 2,958

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				16	0	0	0	0	16
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				23,596	0	0	0	0	23,596
電気設備				22	0	0	0	0	22
機械設備				1,208	0	0	0	0	1,208
計				24,842	0	0	0	0	24,842

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	柳郷地住宅
建物名	住宅 F

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192114

2024年度

前期計画額累計 21,636

実績額累計 21,289

余剰額 347

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				19,903	0	0	0	0	19,903
電気設備				220	0	0	0	0	220
機械設備				1,166	0	0	0	0	1,166
計				21,289	0	0	0	0	21,289

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	加茂住宅
建物名	住宅A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192210

2024年度

前期計画額累計 15,244

実績額累計 5,861

余剩額 9,383

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				3,028	0	0	0	0	3,028
建物内部				999	0	0	0	0	999
電気設備		2026 共用部照明LED化		272	0	0	0	4,333	4,605
機械設備				1,562	0	0	0	0	1,562
計				5,861	0	0	0	4,333	10,194

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	市営住宅施設
中分類	市営住宅
施設名	加茂住宅
建物名	住宅B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID H192211

2024年度

前期計画額累計 10,186

実績額累計 3,929

余剰額 6,257

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				38	0	0	0	0	38
建物内部				1,947	0	0	0	0	1,947
電気設備		2026 共用部照明LED化		0	0	0	0	2,167	2,167
機械設備				1,944	0	0	0	0	1,944
計				3,929	0	0	0	2,167	6,096

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	文化施設
中分類	文化
施設名	市民文化会館
建物名	本館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	50.0	37.8	51.7
	電気設備	機械設備	総合劣化
	35.0	50.0	43.4

施設建物名ID	I201010	2024年度
期計画額累計	165,036	
実績額累計	65,202	
余剰額	99,834	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ、シーリング、雨樋破損		C2	990	0	0	0	0	990
建物外部	タイル破損、ドアの錆、ガラスフィルムに気泡		C2	2,805	0	0	0	0	2,805
建物内部	天井のシミ多数、床のさざくれ・破損		B	1,265	0	0	700	0	1,965
電気設備	照明器具 1つ破損		B	1,142	0	0	0	0	1,142
機械設備	空調、熱源、ポンプ、換気系 錆腐食あり、流し台・トイレ 破損あり		B	50,284	8,716	0	10,000	20,000	89,000
計				56,486	8,716	0	10,700	20,000	95,902

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	文化施設
中分類	文化
施設名	鄉土資料館
建物名	鄉土館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	15.6	25.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	25.0	14.8

施設建物名ID	I201110	2024年度
期計画額累計	19,354	
実績額累計	476	
余剰額	18,878	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	69	0	400	0	0	469
機械設備	空調機異常音、水漏れ等		C2	407	0	0	0	0	407
計				476	0	400	0	0	876

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	文化施設
中分類	文化
施設名	エコセンター
建物名	エコセンター

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	35.0	66.7	20.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	34.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	I201210
前期計画額累計	3,944
実績額累計	223
余剰額	3,721

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	ステンドグラスの柵腐食、外壁ひび割れ		C2	130	0	0	0	0	130
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	93	0	0	0	0	93
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				223	0	0	0	0	223

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	93	0	130	0	0	0	0	0	0	0	223
計画割当額	812	812	812	812	696	0	0	0	0	0	3,944

個別施設計画（修繕計画）

大分類	産業関連施設
中分類	産業関連
施設名	三嶋暦師の館
建物名	館舎

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	100.0	68.0	30.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	60.0	60.9

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	J211010
前期計画額累計	4,204
実績額累計	12,254
余剰額	-8,050

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根ふき材(H31年度に修繕)		A	12,254	0	0	0	0	12,254
建物外部	ひさし部(H31年度に修繕)		A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				12,254	0	0	0	0	12,254

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	12,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,254
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	12,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,254
計画割当額	214	214	214	214	558	558	558	558	558	558	4,204

個別施設計画（修繕計画）

大分類	産業関連施設
中分類	産業関連
施設名	市営中央駐車場
建物名	駐車場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	76.0	85.0	80.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	58.6	60.0	72.8

施設建物名ID	J211110	2024年度
期計画額累計	100,172	
実績額累計	25,968	
余剰額	74,204	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋上仕上げ材目標使用年数超過・破損、笠木・パラペット・側溝破損		C2	2,072	1,885	2,630	0	0	6,587
建物外部	外装仕上げ材・シーリング・窓破損		C2	659	1,617	0	0	0	2,276
建物内部	天井・壁・床仕上げ材破損		C2	96	1,467	1,430	0	0	2,993
電気設備	昇降機法定点検指摘あり		C2	14,154	129	0	0	0	14,283
機械設備	配管に錆あり		B	3,368	521	0	0	0	3,889
計				20,349	5,619	4,060	0	0	30,028

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	産業関連施設
中分類	産業関連
施設名	三島駅北口自転車等駐車場
建物名	駐車場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	10.0	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	10.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID J211210

2024年度

前期計画額累計 39,348

実績額累計 1,231

余剩額 38,117

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	77	0	0	0	0	77
機械設備			A	297	857	0	0	0	1,154
計				374	857	0	0	0	1,231

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	産業関連施設
中分類	産業関連
施設名	三島駅南口自転車等駐車場
建物名	駐車場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	0.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID J211310

2024年度

前期計画額累計 21,482

実績額累計 0

余剩額 21,482

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	産業関連施設
中分類	産業関連
施設名	三島駅南口東街区駐車場
建物名	駐車場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	J211410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	77,280
---------	--------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	77,280
-----	--------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	0	0	0	0	0	0	19,320	19,320	19,320	19,320	77,280

個別施設計画（修繕計画）

大分類	有料公園
中分類	公園
施設名	樂寿園
建物名	事務所C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	22.5	10.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	26.7	16.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	K221010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,274
実績額累計	0
余剰額	4,274

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	437	437	437	437	421	421	421	421	421	421	4,274

個別施設計画（修繕計画）

大分類	有料公園
中分類	公園
施設名	樂壽園
建物名	樂壽館

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	58.0	50.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	26.6

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	K221011	2024年度
期計画額累計	14,318	
実績額累計	1,349	
余剰額	12,969	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	256	0	0	0	0	256
建物外部	窓ガラス破損		C2	591	0	0	0	0	591
建物内部			B	502	0	0	0	0	502
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				1,349	0	0	0	0	1,349

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	有料公園
中分類	公園
施設名	樂寿園
建物名	梅御殿

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	26.7	35.0	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	21.9

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	K221012
前期計画額累計	5,454
実績額累計	582
余剰額	4,872

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	342	0	0	0	0	342
建物内部			A	240	0	0	0	0	240
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				582	0	0	0	0	582

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0	342
建物内部	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	240	342	0	0	0	0	0	0	0	582
計画割当額	447	447	447	447	611	611	611	611	611	611	5,454

個別施設計画（修繕計画）

大分類	有料公園
中分類	公園
施設名	樂寿園
建物名	展示場等

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	32.5	61.4	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	26.7	10.0	34.7

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	K221013	2024年度
期計画額累計	27,196	
実績額累計	0	
余剰額	27,196	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過	2025 ステージ改修	C1	0	0	0	20,000	0	20,000
建物外部	外壁・シーリング目標使用年数超過、資材兼飼料倉庫著しい劣化、窓に亀裂		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備	キュービクル1部破損、照明器具3つ点灯しない		B	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	20,000	0	20,000

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	体育施設
中分類	体育
施設名	市民体育館
建物名	体育館A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	43.3	67.5	70.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	74.3	50.0	59.7

施設建物名ID	L231010	2024年度
期計画額累計	61,622	
実績額累計	16,833	
余剰額	44,789	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認不能個所あり		B	0	111	0	0	0	111
建物外部	外装仕上げ材・シーリング・テラス外壁設置物破損多数		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部	天井シミ、壁クラック、床仕上げ材タイル欠損		C2	0	0	0	1,500	1,500	3,000
電気設備	受変電・発電・蓄電目標使用年数超過、照明器具・コンセント・非常用照明・誘導灯破		C2	9,790	0	0	0	0	9,790
機械設備	換気系設備劣化、受水槽基礎部分腐食		C2	6,932	0	0	0	0	6,932
計				16,722	111	0	1,500	1,500	19,833

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	体育施設
中分類	体育
施設名	市民体育館
建物名	弓道場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	56.7	61.1	67.5
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	42.0	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	L231011
前期計画額累計	3,196
実績額累計	3,069
余剰額	127

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材錆多数(H30年度修繕実施)		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材、シャッター亀裂(H30修繕実施)、劣化、シリング目標使用年数超過		C2	3,069	0	0	0	0	3,069
建物内部	・壁、床仕上げ材き裂、劣化(H30年度床修繕実施)		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				3,069	0	0	0	0	3,069

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	3,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	3,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069
計画割当額	184	184	184	184	410	410	410	410	410	410	3,196

個別施設計画（修繕計画）

大分類	体育施設
中分類	体育
施設名	市民温水プール
建物名	プール

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	10.0	43.8	10.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	14.2	20.2

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID	L231110	2024年度
期計画額累計	41,088	
実績額累計	76,115	
余剰額	-35,027	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	1,815	0	0	0	0	1,815
建物外部	外装仕上げ材き裂、シーリング目標使用年数超過	2025 市民温水プール外装改修	C2	0	0	0	27,440	0	27,440
建物内部	内壁クラックあり		B	15,193	0	0	0	0	15,193
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備	ポンプ腐食あり	2024 市民温水プールボイラーメンテナンス	B	40,224	18,883	61,620	31,500	5,000	157,227
計				57,232	18,883	61,620	58,940	5,000	201,675

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	体育施設
中分類	体育
施設名	長伏プール
建物名	管理棟A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	47.5	62.5	28.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
18.3	10.0	38.8	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	L231210
前期計画額累計	3,532
実績額累計	0
余剰額	3,532

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上			A	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材き裂、ひさし腐食、窓き裂		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部	壁仕上げ材き裂多数		C2	0	0	650	0	0	650
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	650	0	0	650

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	883	883	883	883	883	0	0	0	0	0	3,532

個別施設計画（修繕計画）

大分類	体育施設
中分類	体育
施設名	上岩崎公園プール
建物名	管理棟A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	100.0	62.9	20.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
	10.0	10.0	51.5

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	L231310
前期計画額累計	7,000
実績額累計	1,093
余剰額	5,907

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認できず、雨漏りあり		C2	1,093	0	0	0	0	1,093
建物外部	外装仕上げ材、シーリング目標使用年数超過	2025 上岩崎プールサイド塗装修繕	C1	0	0	0	32,813	0	32,813
建物内部	内壁クラック		B	0	0	0	0	1,500	1,500
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				1,093	0	0	32,813	1,500	35,406

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	593	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	593	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093
計画割当額	721	721	721	721	686	686	686	686	686	686	7,000

個別施設計画（修繕計画）

大分類	用途廃止施設
中分類	用途廃止
施設名	旧中央幼稚園
建物名	その他普通財産

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID M241010

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計	0
-------	---

余剩額 0

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	用途廃止施設
中分類	用途廃止
施設名	旧北上公民館倉庫
建物名	倉庫A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	50.0	40.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	48.0

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
 ※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	M241110	2024年度
期計画額累計	0	
実績額累計	33	
余剰額	-33	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	確認できず、雨漏りあり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	外装仕上げ材き裂、シーリング材目標使用年数超過		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部	天井仕上げ材損傷・シミ、壁仕上げ材き裂		C2	33	0	0	0	0	33
電気設備	該当設備なし		—	0	0	0	0	0	0
機械設備	該当設備なし		—	0	0	0	0	0	0
計				33	0	0	0	0	33

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	用途廃止施設
中分類	用途廃止
施設名	旧西幼稚園
建物名	園舎及び事務所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	45.0	40.0	25.0
	電気設備	機械設備	総合劣化
	10.0	10.0	29.6

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID M241210

2024年度

前期計画額累計 1,125

実績額累計 0

余剩額 1,125

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	雨漏り、雨漏り痕あり、確認不能箇所あり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部	2階部分の外壁に亀裂、テラスから雨漏り		C2	0	0	0	0	0	0
建物内部	内壁クラック		C2	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	用途廃止施設
中分類	用途廃止
施設名	旧児童発達支援事業所
建物名	園舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	32.5	22.5	10.0
電気設備	機械設備	総合劣化	
10.0	10.0	20.0	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	M241310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,862
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	5,862
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上	屋根仕上げ材目標使用年数超過、破損、雨漏りあり		C2	0	0	0	0	0	0
建物外部			A	0	0	0	0	0	0
建物内部			A	0	0	0	0	0	0
電気設備			A	0	0	0	0	0	0
機械設備			A	0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	249	249	249	249	811	811	811	811	811	811	5,862

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	旭ヶ丘公園
建物名	休憩所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	298
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	298
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	49	49	49	49	17	17	17	17	17	17	298

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	旭ヶ丘公園
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251011
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	254
---------	-----

実績額累計	238
-------	-----

余剰額	16
-----	----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				238	0	0	0	0	238
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				238	0	0	0	0	238

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238
計画割当額	32	32	32	32	21	21	21	21	21	21	254

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	樂寿園専用駐車場
建物名	駐車場管理室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	244
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	244
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	49	49	49	49	49	8	8	8	8	8	244

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	四阿A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	184
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	184
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	19	19	19	19	19	18	18	18	18	18	184

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	四阿B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251211
前期計画額累計	128
実績額累計	0
余剰額	128

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	5	5	5	5	18	18	18	18	18	18	128

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	休憩所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251212
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,248
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,248
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	81	81	81	81	154	154	154	154	154	154	1,248

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251213
前期計画額累計	578
実績額累計	0
余剰額	578

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	47	47	47	47	65	65	65	65	65	65	578

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	便所B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251214
前期計画額累計	248
実績額累計	0
余剰額	248

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	32	32	32	32	20	20	20	20	20	20	248

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	子供の森公園
建物名	便所C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251215
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	142
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	142
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	25	25	25	25	25	7	7	7	7	7	142

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	上岩崎公園
建物名	機械室A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251310
前期計画額累計	330
実績額累計	0
余剰額	330

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	48	48	48	48	23	23	23	23	23	23	330

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	上岩崎公園
建物名	休憩所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251311
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	628
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	628
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	118	118	118	118	26	26	26	26	26	26	628

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	上岩崎公園
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251312
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	168
---------	-----

実績額累計	241
-------	-----

余剰額	-73
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				241	0	0	0	0	241
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				241	0	0	0	0	241

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241
計画割当額	27	27	27	27	10	10	10	10	10	10	168

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	上岩崎公園
建物名	便所増築A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251313
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	342
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	342
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	36	36	36	36	36	33	33	33	33	33	342

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏公園
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	200
---------	-----

実績額累計	290
-------	-----

余剰額	-90
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				290	0	0	0	0	290
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				290	0	0	0	0	290

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
計画割当額	29	29	29	29	29	14	14	14	14	14	200

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏公園
建物名	便所B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251411
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	704
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	704
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	53	53	53	53	53	82	82	82	82	82	704

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏公園
建物名	便所C

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251412
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	592
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	592
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	25	25	25	25	25	82	82	82	82	82	592

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏公園
建物名	グランド役員室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,200
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,200
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	225	225	225	225	50	50	50	50	50	50	1,200

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏公園
建物名	倉庫A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N251511

2024年度

前期計画額累計 430

実績額累計 0

余剩額 430

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	長伏プール（売店）
建物名	売店

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251612
前期計画額累計	190
実績額累計	0
余剰額	190

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	38	38	38	38	38	38	0	0	0	0	190

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	公園【小規模】
施設名	向山古墳群公園トイレ
建物名	公衆トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N251710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	508
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	508
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	64	64	64	64	42	42	42	42	42	42	508

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	御園地区水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	120
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	120
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	120

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	谷田地区水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	120
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	120
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	120

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	長伏地区水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	120
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	120
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	120

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	徳倉地区水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	120
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	120
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	120

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	北沢地区水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	146
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	146
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	20	20	20	20	20	11	11	11	11	11	146

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	富田町水防倉庫
建物名	水防倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,386
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,386
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	93	93	93	93	169	169	169	169	169	169	1,386

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	市民体育館防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	290
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	290
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	35	35	35	35	35	25	25	25	25	25	290

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	向山小学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	178
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	178
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	7	7	7	7	25	25	25	25	25	25	178

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	長伏小学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261810
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	290
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	290
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	35	35	35	35	35	25	25	25	25	25	290

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	市役所西館裏防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N261910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	290
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	290
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	35	35	35	35	35	25	25	25	25	25	290

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	南小学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	722
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	722
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	86	86	86	86	63	63	63	63	63	63	722

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	北小学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	178
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	178
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	7	7	7	7	25	25	25	25	25	25	178

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	北上中学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	290
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	290
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	35	35	35	35	35	25	25	25	25	25	290

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	南二日町広場防災倉庫
建物名	防災倉庫B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	284
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	284
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	35	35	35	35	24	24	24	24	24	24	284

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	徳倉小学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	172
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	172
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	7	7	7	7	24	24	24	24	24	24	172

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	錦田中学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	178
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	178
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	7	7	7	7	25	25	25	25	25	25	178

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	中郷中学校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	722
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	722
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	86	86	86	86	63	63	63	63	63	63	722

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	その他消防施設
建物名	防災器具置場

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	382
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	382
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	43	43	43	43	43	0	42	42	42	42	382

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第1分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N262810
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,284
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	4,284
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	531	531	531	531	360	360	360	360	360	360	4,284

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第2分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N262910

2024年度

前期計画額累計 2,490

実績額累計 427

余剩額 2,063

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				427	0	0	0	0	427
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				427	0	0	0	0	427

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設		
中分類	防災【小規模】		
施設名	第3分団		
建物名	詰所		
劣化度診断	屋根/屋上 —	建物外部 —	建物内部 —
	電気設備 —	機械設備 —	総合劣化 —
	—	—	—
※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。 ※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。			
施設建物名ID	N263010		2024年度
前期計画額累計	2,490		
実績額累計	92		
余剰額	2,398		

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				55	0	0	0	0	55
建物内部				37	0	0	0	0	37
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				92	0	0	0	0	92

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第4分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,726
---------	-------

実績額累計	1,065
-------	-------

余剰額	3,661
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				1,065	0	0	0	0	1,065
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				1,065	0	0	0	0	1,065

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065
計画割当額	586	586	586	586	397	397	397	397	397	397	4,726

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第5分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263210
前期計画額累計	2,644
実績額累計	480
余剰額	2,164

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				480	0	0	0	0	480
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				480	0	0	0	0	480

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
計画割当額	328	328	328	328	222	222	222	222	222	222	2,644

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第6分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,914
---------	-------

実績額累計	566
-------	-----

余剰額	2,348
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				566	0	0	0	0	566
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				566	0	0	0	0	566

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
計画割当額	361	361	361	361	245	245	245	245	245	245	2,914

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第7分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,486
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	2,486
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部		2026 第7分団詰所外壁及び屋根等改修工事		0	0	0	0	10,000	10,000
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	10,000	10,000

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	308	308	308	308	308	209	209	209	209	209	2,486

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第8分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263510
前期計画額累計	2,736
実績額累計	460
余剰額	2,276

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				460	0	0	0	0	460
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				460	0	0	0	0	460

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
計画割当額	339	339	339	339	230	230	230	230	230	230	2,736

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第9分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,774
---------	-------

実績額累計	480
-------	-----

余剰額	1,294
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				480	0	0	0	0	480
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				480	0	0	0	0	480

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
計画割当額	220	220	220	220	149	149	149	149	149	149	1,774

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第10分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,178
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,178
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	50	50	50	50	163	163	163	163	163	163	1,178

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第11分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263810
前期計画額累計	1,890
実績額累計	513
余剰額	1,377

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				513	0	0	0	0	513
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				513	0	0	0	0	513

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
計画割当額	234	234	234	234	159	159	159	159	159	159	1,890

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第12分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N263910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,534
---------	-------

実績額累計	460
-------	-----

余剰額	1,074
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				460	0	0	0	0	460
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				460	0	0	0	0	460

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
計画割当額	190	190	190	190	129	129	129	129	129	129	1,534

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第13分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N264010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,472
---------	-------

実績額累計	22
-------	----

余剰額	2,450
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部		2025 第13分団詰所外壁及び屋根等改修工事		22	0	0	10,000	0	10,022
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				22	0	0	10,000	0	10,022

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
計画割当額	306	306	306	306	208	208	208	208	208	208	2,472

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第14分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N264110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,520
---------	-------

実績額累計	460
-------	-----

余剰額	2,060
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				460	0	0	0	0	460
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				460	0	0	0	0	460

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460
計画割当額	312	312	312	312	312	212	212	212	212	212	2,520

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第16分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N264210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,024
---------	-------

実績額累計	566
-------	-----

余剰額	2,458
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				566	0	0	0	0	566
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				566	0	0	0	0	566

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
計画割当額	375	375	375	375	254	254	254	254	254	254	3,024

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第17分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N264310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,164
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	2,164
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	268	268	268	268	182	182	182	182	182	182	2,164

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	第18分団
建物名	詰所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N264410
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	5,078
---------	-------

実績額累計	1,564
-------	-------

余剰額	3,514
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				39	0	0	0	0	39
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				1,453	0	0	0	0	1,453
機械設備				72	0	0	0	0	72
計				1,564	0	0	0	0	1,564

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453
機械設備	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72
計	1,453	39	72	0	0	0	0	0	0	0	1,564
計画割当額	687	687	687	687	466	466	0	466	466	466	5,078

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	錦田小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N264510

2024年度

前期計画額累計 370

実績額累計 0

余剩額 370

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	佐野小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N264610

2024年度

前期計画額累計 340

実績額累計 0

余剩額 340

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	坂小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N264710

2024年度

前期計画額累計 370

実績額累計	0
-------	---

余剩額 370

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	山田小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N264810

2024年度

前期計画額累計 370

実績額累計 0

余剩額 370

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	山田中防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N264910

2024年度

前期計画額累計 260

実績額累計	0
-------	---

余剩額 260

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	西小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N265010

2024年度

前期計画額累計 240

実績額累計 0

余剩額 240

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	中郷西中防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265110

2024年度

前期計画額累計 380

実績額累計 0

余剩額 380

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	東小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265210

2024年度

前期計画額累計 340

実績額累計	0
-------	---

余剩額 340

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	南高校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265310

2024年度

前期計画額累計 380

実績額累計	0
-------	---

余剩額 380

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	南中防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265410

2024年度

前期計画額累計 380

実績額累計	0
-------	---

余剩額	380
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	北高校防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265510

2024年度

前期計画額累計 250

実績額累計 0

余剩額 250

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	北上小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265610

2024年度

前期計画額累計 230

実績額累計 0

余剩額 230

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	沢地小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265710

2024年度

前期計画額累計 370

実績額累計 0

余剩額 370

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	防災【小規模】
施設名	中郷小防災倉庫
建物名	防災倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N265810

2024年度

前期計画額累計 490

実績額累計	0
-------	---

余剩額 490

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	南二日町グラウンド
建物名	クラブハウス

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N271010

2024年度

前期計画額累計 5,310

実績額累計 0

余剩額 5,310

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	錦田グラウンド
建物名	トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N271110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	356
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	356
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	56	56	56	56	56	22	22	22	22	22	356

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	西小グラウンドトイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N271210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	232
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	232
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	31	31	31	31	18	18	18	18	18	18	232

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	長伏グラウンド
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N271310
前期計画額累計	282
実績額累計	0
余剰額	282

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	33	33	33	33	25	25	25	25	25	25	282

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	北上グラウンド
建物名	物置

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N271510

2024年度

前期計画額累計 100

実績額累計 0

余剩額 100

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	体育【小規模】
施設名	北上グラウンド
建物名	トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N271511

2024年度

前期計画額累計 110

実績額累計	0
-------	---

余剩額 110

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	社会教育【小規模】
施設名	青少年小沢の里
建物名	校舎A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N281010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	4,640
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	4,640
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	284	284	284	284	584	584	584	584	584	584	4,640

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	社会教育【小規模】
施設名	西いきがい教室
建物名	西いきがい教室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N281110
前期計画額累計	1,206
実績額累計	0
余剰額	1,206

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	51	51	51	51	51	167	167	167	167	167	1,206

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	社会教育【小規模】
施設名	南いきがい教室
建物名	南いきがい教室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N281210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,206
実績額累計	52
余剰額	1,154

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				52	0	0	0	0	52
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				52	0	0	0	0	52

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
計画割当額	51	51	51	51	51	167	167	167	167	167	1,206

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	社会教育【小規模】
施設名	東いきがい教室
建物名	東いきがい教室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N281310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,234
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,234
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	52	52	52	52	171	171	171	171	171	171	1,234

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	史跡【小規模】
施設名	山中城観光案内所
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N291010
前期計画額累計	868
実績額累計	88
余剰額	780

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				88	0	0	0	0	88
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				88	0	0	0	0	88

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	9	79	0	0	0	0	0	0	0	0	88
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	9	79	0	0	0	0	0	0	0	0	88
計画割当額	79	79	79	79	79	92	92	92	92	92	868

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	史跡【小規模】
施設名	山中城観光案内所
建物名	売店・案内所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N291011
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	678
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	678
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	57	57	57	57	57	75	75	75	75	75	678

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	史跡【小規模】
施設名	史跡山中城
建物名	休憩所E

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N291110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,768
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	3,768
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	282	282	282	282	440	440	440	440	440	440	3,768

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	育苗センター
建物名	講習室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301010
前期計画額累計	606
実績額累計	0
余剰額	606

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	51	51	51	51	51	67	67	67	67	67	606

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	育苗センター
建物名	作業所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301011
前期計画額累計	606
実績額累計	0
余剰額	606

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	51	51	51	51	51	67	67	67	67	67	606

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	五十路大橋高架下資材倉庫
建物名	資材倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,078
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,078
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	0	0	92	92	149	149	149	149	149	149	1,078

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	五十路大橋高架下資材倉庫
建物名	道路維持用資材倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301111
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	430
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	430
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	0	0	20	20	65	65	65	65	65	65	430

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	五十路大橋高架下資材倉庫
建物名	農道維持用資材倉庫

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301112
前期計画額累計	212
実績額累計	0
余剰額	212

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	0	0	10	10	32	32	32	32	32	32	212

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	選挙管理委員会倉庫
建物名	倉庫A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	898
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	898
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	64	64	64	64	107	107	107	107	107	107	898

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	かも公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	254
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	254
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	32	32	32	32	21	21	21	21	21	21	254

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	きじ公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301410
前期計画額累計	58
実績額累計	326
余剰額	-268

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				326	0	0	0	0	326
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				326	0	0	0	0	326

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
計画割当額	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	58

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	はつね公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301510
前期計画額累計	238
実績額累計	0
余剰額	238

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	31	31	31	31	19	19	19	19	19	19	238

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	みどり野公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301610
前期計画額累計	24
実績額累計	0
余剰額	24

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	24

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	やまばと公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301710
前期計画額累計	206
実績額累計	27
余剰額	179

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				27	0	0	0	0	27
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				27	0	0	0	0	27

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
計画割当額	29	29	29	29	15	15	15	15	15	15	206

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	栄町墓地公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301810
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	254
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	254
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	32	32	32	32	21	21	21	21	21	21	254

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	玉沢公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N301910
前期計画額累計	358
実績額累計	33
余剰額	325

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				11	0	0	0	0	11
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				22	0	0	0	0	22
計				33	0	0	0	0	33

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
計	11	0	22	0	0	0	0	0	0	0	33
計画割当額	37	37	37	37	35	35	35	35	35	35	358

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	源兵衛川水の苑公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	398
実績額累計	180
余剰額	218

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				129	0	0	0	0	129
電気設備				51	0	0	0	0	51
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				180	0	0	0	0	180

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	129
電気設備	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	129	51	0	0	0	0	0	0	0	180
計画割当額	38	38	38	38	41	41	41	41	41	41	398

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	源兵衛川第1ゾーン公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302110
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	710
---------	-----

実績額累計	937
-------	-----

余剰額	-227
-----	------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				886	0	0	0	0	886
電気設備				51	0	0	0	0	51
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				937	0	0	0	0	937

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	7	879	0	0	0	0	0	0	0	0	886
電気設備	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	7	879	51	0	0	0	0	0	0	0	937
計画割当額	53	53	53	53	83	83	83	83	83	83	710

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	源兵衛川第7ゾーン公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	960
---------	-----

実績額累計	1,138
-------	-------

余剰額	-178
-----	------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				1,087	0	0	0	0	1,087
電気設備				51	0	0	0	0	51
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				1,138	0	0	0	0	1,138

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	493	0	594	0	0	0	0	0	0	0	1,087
電気設備	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	493	0	645	0	0	0	0	0	0	0	1,138
計画割当額	63	63	63	63	118	118	118	118	118	118	960

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	菰池公園公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302310
前期計画額累計	744
実績額累計	320
余剰額	424

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				59	0	0	0	0	59
建物内部				37	0	0	0	0	37
電気設備				224	0	0	0	0	224
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				320	0	0	0	0	320

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
建物内部	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37
電気設備	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	59	0	261	0	0	0	0	0	0	0	320
計画割当額	54	54	54	54	88	88	88	88	88	88	744

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	三ツ石神社公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302410
前期計画額累計	282
実績額累計	0
余剰額	282

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	33	33	33	33	25	25	25	25	25	25	282

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	三ツ石神社公衆トイレ
建物名	便所B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302411
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	206
---------	-----

実績額累計	69
-------	----

余剰額	137
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				69	0	0	0	0	69
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				69	0	0	0	0	69

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69
計画割当額	29	29	29	29	15	15	15	15	15	15	206

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	山田川市民農園
建物名	管理棟A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	2,294
実績額累計	0
余剰額	2,294

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	194	194	194	194	253	253	253	253	253	253	2,294

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	佐野地区市民農園
建物名	管理事務所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302610
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	3,474
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	3,474
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	294	294	294	294	383	383	383	383	383	383	3,474

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	若松町公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302710
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	572
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	572
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	47	47	47	47	64	64	64	64	64	64	572

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	城山公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302810
前期計画額累計	60
実績額累計	0
余剰額	60

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	9	9	9	9	4	4	4	4	4	4	60

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	赤王山公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N302910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	152
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	152
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	26	26	26	26	26	8	8	8	8	8	152

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	総合観光案内所
建物名	案内所

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,598
---------	-------

実績額累計	0
-------	---

余剰額	1,598
-----	-------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	68	68	68	68	221	221	221	221	221	221	1,598

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	大社公衆トイレ
建物名	便所B

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303110	2024年度
期計画額累計	1,120	
実績額累計	82	
余剰額	1,038	

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				45	37	0	0	0	82
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				45	37	0	0	0	82

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	中田町観光トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303210
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	1,232
---------	-------

実績額累計	429
-------	-----

余剰額	803
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				429	0	0	0	0	429
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				429	0	0	0	0	429

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429
計画割当額	95	95	95	95	142	142	142	142	142	142	1,232

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	東町うるおい広場公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303310
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	528
実績額累計	319
余剰額	209

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				265	0	0	0	0	265
電気設備				54	0	0	0	0	54
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				319	0	0	0	0	319

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	265	0	0	0	0	0	0	0	265
電気設備	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	319	0	0	0	0	0	0	0	319
計画割当額	45	45	45	45	45	58	58	58	58	58	528

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	萩公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303410
前期計画額累計	136
実績額累計	75
余剰額	61

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				75	0	0	0	0	75
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				75	0	0	0	0	75

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75
計画割当額	25	25	25	25	25	6	6	6	6	6	136

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	白滝公園公衆トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303510
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	572
---------	-----

実績額累計	388
-------	-----

余剰額	184
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				146	0	0	0	0	146
電気設備				242	0	0	0	0	242
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				388	0	0	0	0	388

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146
電気設備	18	0	224	0	0	0	0	0	0	0	242
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	18	0	370	0	0	0	0	0	0	0	388
計画割当額	47	47	47	47	64	64	64	64	64	64	572

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	富士見台公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303610
前期計画額累計	24
実績額累計	47
余剰額	-23

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				47	0	0	0	0	47
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				47	0	0	0	0	47

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
計画割当額	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	24

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	北沢公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303710
前期計画額累計	190
実績額累計	28
余剰額	162

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				28	0	0	0	0	28
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				28	0	0	0	0	28

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
計画割当額	28	28	28	28	13	13	13	13	13	13	190

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	三島市三島駅南口観光トイレ
建物名	トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N303810

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	中郷温水池公園トイレ
建物名	トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N303910
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	516
---------	-----

実績額累計	644
-------	-----

余剰額	-128
-----	------

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				420	0	0	0	0	420
電気設備				224	0	0	0	0	224
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				644	0	0	0	0	644

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
電気設備	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	224
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0	644
計画割当額	63	63	63	63	44	44	44	44	44	44	516

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	三島駅南口公衆トイレ
建物名	トイレ

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N304010
---------	---------

2024年度

前期計画額累計	252
---------	-----

実績額累計	0
-------	---

余剰額	252
-----	-----

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	252

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	柳郷地公園トイレ
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N304110
前期計画額累計	276
実績額累計	0
余剰額	276

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	33	33	33	33	24	24	24	24	24	24	276

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	旧久保町簡易水道事務所兼機械室
建物名	事務所兼機械室

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N304210

2024年度

前期計画額累計 357

実績額累計 0

余剩額 357

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	三島みどり野東壱町田集会所
建物名	集会所 A

	屋根/屋上	建物外部	建物内部
劣化度診断	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N304310

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	小沢集会所
建物名	集会所A

	屋根/屋上	建物外部	建物内部
劣化度診断	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N304410

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	東大場集会所
建物名	集会所 A

	屋根/屋上	建物外部	建物内部
劣化度診断	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N304510

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	南田町集会所
建物名	集会所 A

	屋根/屋上	建物外部	建物内部
劣化度診断	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID N304610

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	富士見台集会所
建物名	集会所 A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
—	—	—	

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「一」となっているものは、対象となる部位
がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施
していないことを示している。

施設建物名ID N304710

2024年度

前期計画額累計 0

実績額累計 0

余剩額	0
-----	---

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

個別施設計画（修繕計画）

大分類	小規模施設
中分類	その他【小規模】
施設名	うぐいす公園
建物名	便所A

劣化度診断	屋根/屋上	建物外部	建物内部
	—	—	—
	電気設備	機械設備	総合劣化
	—	—	—

※評点が高いほど劣化が進んでいることを示している。
※劣化度診断の結果が「—」となっているものは、対象となる部位がないもの若しくは劣化診断マニュアルにより劣化度診断を実施していないことを示している。

施設建物名ID	N304810
前期計画額累計	190
実績額累計	0
余剰額	190

■修繕計画

建物名	劣化状況	主な事業	劣化判定	実績 2022以前	実績 2023	予算 2024	計画 2025	計画 2026	合計
屋根/屋上				0	0	0	0	0	0
建物外部				0	0	0	0	0	0
建物内部				0	0	0	0	0	0
電気設備				0	0	0	0	0	0
機械設備				0	0	0	0	0	0
計				0	0	0	0	0	0

■事業費(実績)

事業区分	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	合計
屋根/屋上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物外部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物内部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画割当額	28	28	28	28	28	13	13	13	13	13	190