

### 最終処分場・調整池の点検結果

年 月 日	最終処分場		調整池	異常が認められた場合	
	擁壁等	遮水工		措置年月日	措置の内容
令和5年 1月 19日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 2月 15日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 3月 23日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 4月 28日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 5月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 6月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 7月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 8月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和5年 9月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和5年10月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和5年11月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和5年12月 28日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 1月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 2月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 3月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 4月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 5月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 6月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 7月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 8月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和6年 9月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和6年10月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和6年11月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和6年12月 28日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 1月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 2月 28日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 3月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 4月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 5月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 6月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 7月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 8月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和7年 9月 30日	○	○	○	年 月 日	
令和7年10月 31日	○	○	○	年 月 日	
令和7年11月 29日	○	○	○	年 月 日	
令和7年12月 29日	○	○	○	年 月 日	

### 浸出水処理施設の点検結果

年 月 日	浸出水 処理施設	異常が認められた場合	
		措置年月日	措置の内容
令和 5年11月 27日	○	年 月 日	
令和 6年12月 17日	○	年 月 日	
令和 7年12月 2日	○	年 月 日	

### 第3埋立地の残余容量

年 月 日	埋立可能 残余容量(m³)	備考
令和 5年 4月 10日	6,217	
令和 5年12月 1日	6,220	
令和 6年 4月 5日	5,944	
令和 6年12月 6日	5,711	
令和 7年 4月 11日	5,752	
令和 7年12月 5日	5,753	